

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Besançon
Temis
14 rue Alain Savary

Lycée Claude-Nicolas Ledoux

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25001104
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale lycées publics de Franche-Comté
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : lycée
Appellation : lycée Claude-Nicolas Ledoux
Parties constituant non étudiées : parc, préau, gymnase, cantine, logement, chaufferie, escalier indépendant, tour, auditorium

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2011, HS, 230

Historique

A la fin des années 1980, les quatre lycées bisontins ne suffisent plus pour accueillir les élèves de Besançon et ses environs. La région organise un concours pour la construction d'un cinquième lycée en 1990. Le projet de Bernard Quirot est retenu et cela lui vaut de remporter le prix d'architecture du Grand Est en 1993. Sur un site complètement vierge, le cinquième lycée est le premier édifice construit dans le quartier de Temis, futur parc scientifique de Besançon. D'abord baptisé "cinquième lycée", il prend rapidement le nom de Claude-Nicolas Ledoux, architecte du XVIIIe siècle qui a oeuvré dans la région et qui incarne la volonté de modernisme inspirée par l'établissement.

Période(s) principale(s) : 20e siècle
Dates : 1991 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Bernard Quirot (architecte, attribution par source), Olivier Vichard (architecte, attribution par source)

Description

L'architecture contemporaine du lycée Ledoux, conçu sans internat, caractérise cet établissement scolaire de Besançon. Entouré de quatre hectares d'espaces verts, il s'organise autour de la tour centrale de sept étages, niveaux matérialisés par de grandes verrières. Les différents bâtiments, dont les toitures engazonnées rappellent la prairie qui l'entoure, convergent vers la tour. L'établissement est implanté sur un site en déclivité. Cela entraîne des changements de niveau entre les différentes parties de l'édifice tandis que certains bâtiments sont partiellement enterrés. A l'ouest de la tour, deux bâtiments d'externat s'étendent sur deux demi-niveaux dont l'alternance de verrières et de pans de bois rythment les façades extérieures. L'allée plantée d'arbres qui les sépare mène au bâtiment de la restauration. Les différents espaces de l'administration au rez-de-chaussée de la tour font le lien entre les deux externats et un bâtiment réservé au pôle d'enseignement "agencement". Les vastes espaces de cette partie de l'établissement, semi-enterrés du côté de la façade postérieure du lycée, servent d'ateliers aux élèves de cette formation. Caractérisant l'architecture de Bernard Quirot, la lumière naturelle pénètre dans tous les espaces de l'établissement grâce aux verrières extérieures ainsi qu'aux séries de fenêtres hautes courant dans les couloirs.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; verre ; enduit ; essentage de planches ; essentage de tôle ; pan de métal ; pan de bois

Matériau(x) de couverture : végétal en couverture

Plan : plan régulier en H

Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, 7 étages carrés

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : terrasse, toit à un pan ;

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours sans jour, escalier en maçonnerie ; escalier isolé : escalier droit, escalier en maçonnerie

Autres organes de circulations : ascenseur

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la région ([I])

Références documentaires

Documents d'archive

- **162 J 190-191 Cinquième lycée. (1991-1992)**
Cinquième lycée. (1991-1992) [plans et marché pour la construction du 5e lycée de Besançon] ; [commandes, devis et plans des bâtiments],
Lycée Ledoux (1991-1992)
Archives départementales du Doubs, Besançon : 162 J 190-191
- **2 W 215 cinquième lycée (Ledoux)(1991)**
Cinquième lycée (Ledoux) (1991). [arrêté du permis de construire pour la construction du 5e lycée de Besançon]
Cinquième lycée (Ledoux)
Archives régionales de Bourgogne-Franche-Comté, Besançon : 2 W 215
- **2 W 458-471 lycées de Besançon**
lycées de Besançon. Règlement du concours pour la réalisation d'un 5e lycée, juin 1990. Plans 15 mars 1990.
Photos des maquettes, marchés et dossiers financiers, dossier de PC.
Cinquième lycée (Ledoux) (1990)
Archives départementales du Doubs, Besançon : 2 W 458-471
- **97 W 1 Commission d'appel d'offres 1991**
Commission d'appel d'offres 1991.
construction du 5e lycée
Archives régionales de Bourgogne-Franche-Comté, Besançon : 97 W 1
- **2 w 220 Cinquième lycée (Ledoux)**
Cinquième lycée (Ledoux) : plans d'architectes.
Cinquième lycée (Ledoux)
Archives régionales de Bourgogne-Franche-Comté, Besançon : 2 w 220
- **F17 Bis 19771384/7 3101/CABBU 15969 Programme prévisionnel d'équipement 1974-1976 par régions.**
Programme prévisionnel d'équipement 1974-1976 par régions, (1974-1976)
Cinquième lycée de Besançon
Archives nationales, Fontainebleau : F17 Bis 19771384/7 3101/CABBU 15969

Périodiques

- **Lycée Ledoux à Besançon, l'architecture d'aujourd'hui, juin 1993.**


Lycée Ledoux à Besançon, *l'architecture d'aujourd'hui* n° 287, juin 1993.

- **Lycée 1200 Besançon, in AMC le moniteur d'architecture, mai 1993.**
 Lycée 1200 Besançon, in *AMC le moniteur d'architecture* n° 41 (mai 1993).
- **CASCIATO (Maristella) et PANZINI (Franco), La memoria innanzitutto, Costruire, juin 1994.**
 CASCIATO (Maristella) et PANZINI (Franco), *La memoria innanzitutto*, in *Costruire* n° 133, Italie : juin 1994.
- **Lycée Claude Nicolas Ledoux, à Besançon, l'Empreinte, 1996.**
 Lycée Claude Nicolas Ledoux, à Besançon, in *l'Empreinte* n° 31, août 1996.

Liens web

- Site internet du cabinet d'architectes Quirot et Vichard, maîtres d'œuvre du Lycée Claude Nicolas Ledoux. : www.quirot-vichard.com

Illustrations





L'entrée principale.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500811NUC2A



La tour et l'entrée, vues de l'est.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500854NUC2A



Détail de l'entrée vue
 de trois-quart sud.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500812NUC2A



Détail de l'entrée vue
 de trois-quart ouest .
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500814NUC2A




Détail constructif à droite de l'entrée.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500813NUC2A



Dans le hall d'entrée.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500846NUC2A



Vue intérieure du hall d'entrée.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500845NUC2A




Vue d'ensemble des
 terrasses au nord-est.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500816NUC2A



Façades antérieures (sud) du bâtiment
 "agencement", vues de trois-quart.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500819NUC2A



Entrée au rez-de-chaussée
 du bâtiment "agencement".
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500820NUC2A



Salle de dessin au premier étage
 du bâtiment "agencement".
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500844NUC2A



Dans l'atelier du
 bâtiment "agencement".
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500821NUC2A



Depuis la tour, vue sur les logements.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500859NUC2A



Entre les façades antérieures
 des logements et le
 bâtiment "agencement".
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500862NUC2A



Les façades postérieures - sud - des
 logements vues de trois-quart ouest.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500860NUC2A



Les façades postérieures - sud - des
 logements vues de trois-quart est.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500861NUC2A



Façades antérieures -nord- des
 logements et vue depuis le nord-
 est sur le bâtiment "agencement"
 ainsi que sur la tour centrale.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500855NUC2A



Vue d'ensemble des façades
 postérieures depuis le nord-est.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500818NUC2A



Détail de toiture et escalier
indépendant desservant la
façade postérieure au nord.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142500817NUC2A



Vue postérieure (nord)
de la tour et de l'escalier.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142500815NUC2A




Les façades postérieures de
l'externat, vues de l'ouest.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142500867NUC2A



Vue postérieure du
gymnase, angle nord-ouest.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142500868NUC2A



Depuis la tour, vue d'ensemble
sur la partie sud-ouest.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142500822NUC2A



Depuis la tour, vue d'ensemble
sur la partie sud-ouest.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142500824NUC2A



Depuis la tour, vue
 sur la partie sud-ouest.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500823NUC2A



Vue vers l'est de l'allée entre
 les bâtiments d'externat.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500828NUC2A




Vue vers l'est de l'allée entre
 les bâtiments d'externat.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500825NUC2A



Vue vers l'ouest de l'allée entre
 les deux bâtiments d'externat.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500826NUC2A



La tour vue entre les façades de
 l'externat depuis le sud-ouest.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500827NUC2A



Vue vers l'ouest de l'allée
 entre les bâtiments d'externat.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500829NUC2A



Vue vers l'ouest de l'allée
 entre les bâtiments d'externat.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500830NUC2A




Terrasses et tour vue du sud-ouest.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500831NUC2A



Détail de lucarne sur la terrasse.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500834NUC2A



Terrasses et vue vers l'ouest de l'allée entre les bâtiments d'externat.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500832NUC2A




La tour vue du sud-ouest et détail de verrière sur terrasse.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500835NUC2A



Terrasses, installation paysagère et vue sur la ville au sud.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500833NUC2A



Détail des façades antérieures (sud) et des terrasses, devant la cantine, à l'ouest de l'ensemble.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500847NUC2A



Détail de la terrasse devant la cantine au sud-ouest de l'ensemble.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500848NUC2A



Détail de la terrasse devant la cantine au sud-ouest de l'ensemble.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500849NUC2A



Devant la cantine.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500850NUC2A



Dans la cantine.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500851NUC2A



Vue partielle sur l'installation paysagère et les façades antérieures depuis le sud-ouest.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500864NUC2A



Vue partielle sur l'installation paysagère, depuis le nord-est.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500863NUC2A



La tour et détail des façades sud de l'externat.



Détail de circulation intérieure.
 Phot. Sonia Dourlot
 IVR43_20142500836NUC2A

Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142500853NUC2A




Détail de circulation intérieure.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142500837NUC2A



Couloir du bâtiment d'externat.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142500838NUC2A



Couloir du bâtiment de l'externat.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142500839NUC2A



Couloir du bâtiment d'externat.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142500841NUC2A



Couloir du bâtiment d'externat.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142500842NUC2A



Couloir du bâtiment d'externat.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142500843NUC2A



Détail de circulation intérieure.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142500840NUC2A



Détail de circulation intérieure.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142500852NUC2A



Salle de lecture du CDI.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142500856NUC2A



Salle de lecture du CDI.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142500857NUC2A



Auditorium.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142500858NUC2A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :


Lycées publics de Franche-Comté (IA00141312)

Oeuvre(s) contenue(s) :

installation paysagère : le chemin de la connaissance (IM25005237) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Besançon, 14 rue Alain Savary

Auteur(s) du dossier : Séverine Pégeot, Philippe Mairot

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral numérisé, section HS, échelle 1:2000

IVR43_20112502601NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2011

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/2000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis le sud.

IVR43_20142500806NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée et de la tour depuis le sud-ouest.

IVR43_20142500807NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'entrée et la tour depuis le sud-ouest.

IVR43_20142500810NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Face à l'entrée et la tour.

IVR43_20142500808NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Face à l'entrée et la tour.

IVR43_20142500809NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'entrée principale.

IVR43_20142500811NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La tour et l'entrée, vues de l'est.

IVR43_20142500854NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'entrée vue de trois-quart sud.

IVR43_20142500812NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'entrée vue de trois-quart ouest .

IVR43_20142500814NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail constructif à droite de l'entrée.

IVR43_20142500813NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Dans le hall d'entrée.

IVR43_20142500846NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure du hall d'entrée.

IVR43_20142500845NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble des terrasses au nord-est.

IVR43_20142500816NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façades antérieures (sud) du bâtiment "agencement", vues de trois-quart.

IVR43_20142500819NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Entrée au rez-de-chaussée du bâtiment "agencement".

IVR43_20142500820NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de dessin au premier étage du bâtiment "agencement".

IVR43_20142500844NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Dans l'atelier du bâtiment "agencement".

IVR43_20142500821NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Depuis la tour, vue sur les logements.

IVR43_20142500859NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Entre les façades antérieures des logements et le bâtiment "agencement".

IVR43_20142500862NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les façades postérieures - sud - des logements vues de trois-quart ouest.

IVR43_20142500860NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les façades postérieures - sud - des logements vues de trois-quart est.

IVR43_20142500861NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façades antérieures -nord- des logements et vue depuis le nord-est sur le bâtiment "agencement" ainsi que sur la tour centrale.

IVR43_20142500855NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble des façades postérieures depuis le nord-est.

IVR43_20142500818NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de toiture et escalier indépendant desservant la façade postérieure au nord.

IVR43_20142500817NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure (nord) de la tour et de l'escalier.

IVR43_20142500815NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les façades postérieures de l'externat, vues de l'ouest.

IVR43_20142500867NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure du gymnase, angle nord-ouest.

IVR43_20142500868NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Depuis la tour, vue d'ensemble sur la partie sud-ouest.

IVR43_20142500822NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Depuis la tour, vue d'ensemble sur la partie sud-ouest.

IVR43_20142500824NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Depuis la tour, vue sur la partie sud-ouest.

IVR43_20142500823NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue vers l'est de l'allée entre les bâtiments d'externat.

IVR43_20142500828NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue vers l'est de l'allée entre les bâtiments d'externat.

IVR43_20142500825NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue vers l'ouest de l'allée entre les deux bâtiments d'externat.

IVR43_20142500826NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La tour vue entre les façades de l'externat depuis le sud-ouest.

IVR43_20142500827NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue vers l'ouest de l'allée entre les bâtiments d'externat.

IVR43_20142500829NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue vers l'ouest de l'allée entre les bâtiments d'externat.

IVR43_20142500830NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Terrasses et tour vue du sud-ouest.

IVR43_20142500831NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de lucarne sur la terrasse.

IVR43_20142500834NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Terrasses et vue vers l'ouest de l'allée entre les bâtiments d'externat.

IVR43_20142500832NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La tour vue du sud-ouest et détail de verrière sur terrasse.

IVR43_20142500835NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Terrasses, installation paysagère et vue sur la ville au sud.

IVR43_20142500833NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail des façades antérieures (sud) et des terrasses, devant la cantine, à l'ouest de l'ensemble.

IVR43_20142500847NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la terrasse devant la cantine au sud-ouest de l'ensemble.

IVR43_20142500848NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la terrasse devant la cantine au sud-ouest de l'ensemble.

IVR43_20142500849NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Devant la cantine.

IVR43_20142500850NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Dans la cantine.

IVR43_20142500851NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue partielle sur l'installation paysagère et les façades antérieures depuis le sud-ouest.

IVR43_20142500864NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue partielle sur l'installation paysagère, depuis le nord-est.

IVR43_20142500863NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La tour et détail des façades sud de l'externat.

IVR43_20142500853NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de circulation intérieure.

IVR43_20142500836NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de circulation intérieure.

IVR43_20142500837NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Couloir du bâtiment d'externat.

IVR43_20142500838NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Couloir du bâtiment de l'externat.

IVR43_20142500839NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Couloir du bâtiment d'externat.

IVR43_20142500841NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Couloir du bâtiment d'externat.

IVR43_20142500842NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Couloir du bâtiment d'externat.

IVR43_20142500843NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de circulation intérieure.

IVR43_20142500840NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de circulation intérieure.

IVR43_20142500852NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de lecture du CDI.

IVR43_20142500856NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de lecture du CDI.

IVR43_20142500857NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Auditorium.

IVR43_20142500858NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation