

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Courlans
rue du Château

moulin, minoterie

Références du dossier

Numéro de dossier : IA39000082
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : patrimoine industriel patrimoine industriel du Jura
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : moulin, minoterie
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, bâtiment d'eau, logement, transformateur, étable, fenil, four à pain, remise, canal

Compléments de localisation

Milieu d'implantation :
Réseau hydrographique : dérivation de la Vallière
Références cadastrales : . 1979 B 112, 244, 245

Historique

Une ordonnance royale du 30 novembre 1834 autorise Philippe de Vanoy de Fontelle à établir un moulin pour la pulvérisation des os, la manipulation de la terre à faïence, la mouture du blé et la fabrication d'huile. Probablement construit entre 1834 et 1837, le moulin est transformé en minoterie et rehaussé de 2 ou 3 niveaux dans la première moitié du 20^e siècle. Equipée d'appareils à cylindres après la Seconde Guerre mondiale, la minoterie cesse de fonctionner en 1978. 1847 : 2 roues hydrauliques. 1934 : 4 paires de meules. 1995 : 1 paire de meules, 3 appareils à cylindres, 2 plansichters, 1 moteur diesel. 1851 : 3 ouvriers.
Période(s) principale(s) : 2^e quart 19^e siècle ()

Description

Atelier de fabrication et logement : 2 étages carrés, 1 étage en surcroît et 1 étage de comble en moellons calcaires et enduit, toit à longs pans et demi-croupes. Ancien battoir, actuellement écurie et fenil : moellons calcaires, toit à longs pans couvert de tuiles mécaniques.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; brique ; résidu industriel en gros œuvre
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, étage en surcroît, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; demi-croupe
Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier tournant à retours avec jour, escalier en charpente
Énergies : énergie hydraulique : produite sur place ; énergie thermique : produite sur place, moteur thermique à combustion interne ; énergie électrique : achetée

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté, mauvais état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA39000082/index.htm>

Illustrations



Vue d'ensemble depuis le sud-est.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_19963900487ZA



Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_19963900491X



Façade antérieure de
trois quarts gauche.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_19963901877ZA




Façade antérieure de
trois quarts droite.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_19963900490ZA



Façade postérieure de
trois quarts gauche.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_19963900488X



Bâtiment d'eau. Roues
hydrauliques en ruine.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_19963900494ZA



Beffroi de moulin.
Phot. Jérôme Mongreville

IVR43_19963900492X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de l'étude du patrimoine architectural de l'aire de Lons-le-Saunier périphérie (IA39001062)

présentation de l'étude du patrimoine industriel du Jura (IA39000554)

présentation de la commune de Courlans (IA39001068) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Courlans

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Raphaël Favereaux

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble depuis le sud-est.

IVR43_19963900487ZA

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 1996

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.

IVR43_19963900491X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 1996

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure de trois quarts gauche.

IVR43_19963901877ZA

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 1996

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure de trois quarts droite.

IVR43_19963900490ZA

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 1996

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure de trois quarts gauche.

IVR43_19963900488X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 1996

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Bâtiment d'eau. Roues hydrauliques en ruine.

IVR43_19963900494ZA

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 1996

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Beffroi de moulin.

IVR43_19963900492X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 1996

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation