

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône
Rupt-sur-Saône
1 passage Dom Berthod

maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA70000761
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale val de Saône
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : remise, séchoir

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1837, B, 495 ; 2015, B, 672

Historique

Ses baies à double accolade datent cette maison du 16^e siècle ou du début du 17^e siècle. Certains percements ont eu lieu au début du 18^e siècle, comme en atteste la baie à linteau en arc segmentaire du rez-de-chaussée surélevé, ou plus tardivement encore au cours du 19^e siècle, comme l'indiquent les linteaux droits de la porte d'entrée et de l'une des baies de l'étage et la demi-croupe. Plus récent, le corps de bâtiment à l'ouest est antérieur au plan cadastral de 1837.

Période(s) principale(s) : 16^e siècle, 1^{er} quart 17^e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 1^{ère} moitié 18^e siècle, 19^e siècle

Description

Implantée en bordure du chemin menant à l'église paroissiale de la Nativité de la Vierge, cette maison est construite en moellons calcaires enduits et couverte d'un toit à longs pans, demi-croupes et tuiles mécaniques. Elle comporte un sous-sol, desservi par un escalier extérieur droit en pierre, un étage carré et un comble à surcroît. Elle se caractérise par son haut mur pignon en façade percé d'anciennes baies à double accolade et d'une entrée de cave à voussures. Elle a subi divers remaniements, notamment l'ouverture d'une baie à linteau en arc segmentaire (et plus récemment la mise en place d'huisseries jurant avec son style). Elle se prolonge à l'ouest par un corps de bâtiment réunissant remise et séchoir (à maïs), avec des murs en moellons calcaires et pan de bois, et une couverture en tuiles mécaniques.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; bois, pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, demi-croupe ; noue
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, escalier en maçonnerie

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Illustrations

Vue générale depuis le
passage Dom Berthod.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000895NUC4A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

le val de Saône - aire d'étude (IA70001083)

présentation de la commune de Rupt-sur-Saône (IA70000830) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Rupt-sur-Saône

les demeures, les maisons et les fermes de Rupt-sur-Saône (IA70000804) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Rupt-sur-Saône

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

le village de Rupt-sur-Saône (IA70000826) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Rupt-sur-Saône

Auteur(s) du dossier : Liliane Hamelin

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Vue générale depuis le passage Dom Berthod.

IVR43_20167000895NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation