

Bourgogne-Franche-Comté, Territoire de Belfort
Delle
18 rue de Verdun

lycée professionnel Jules Ferry

Références du dossier

Numéro de dossier : IA90000167
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale lycées publics de Franche-Comté
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : école professionnelle
Précision sur la dénomination : lycée
Appellation : lycée professionnel Jules Ferry
Parties constituantes non étudiées : bureau, clôture, cantine, silo, préau, logement, atelier, transformateur, garage, escalier indépendant, stationnement, chaufferie, restaurant

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2012, BC, 50

Historique

Paul Lecacheux, architecte coordonnateur et André Zigrand, architecte d'opération construisent l'établissement -collège d'enseignement secondaire et collège d'enseignement technique- en 1966, pour un effectif d'environ 500 élèves, après l'autorisation de programme du 20 juillet 1965. Le 15 juillet 1966, Francis BUGNARD, artiste peintre, demeurant 11, rue du Moulin de la Roche à Gentilly (Hauts-de-Seine), est désigné pour réaliser une oeuvre sur les murs des réfectoires, décrite comme : « Deux panneaux décoratifs de 12 m² environ, réalisés en plaques de formica » dans l'arrêté du 4 juillet 1967 l'agréant pour cette exécution. Nulle trace de cette oeuvre (dont la réalisation est confirmée par l'artiste) n'existe aujourd'hui après la destruction de ce réfectoire. Les ateliers sont étendus en 1983 par Piscioti Emile, pour la section électrotechnique. Les locaux socio-éducatifs sont construits en 1992. L'atelier électrotechnique est édifié en 2003. Catherine Dormoy livre en 2008 les nouveaux bâtiments de la cantine et de la chaufferie, après que l'ancienne cantine qui fermait le quadrilatère central à l'est, a été détruite.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle ()

Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle ()

Dates : 1966 (daté par source), 2003 (daté par source), 2008 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Catherine Dormoy (architecte, attribution par travaux historiques), Lecacheux Paul (architecte, attribution par travaux historiques), Zigrand André (architecte, attribution par travaux historiques),
Émile Piscioti (architecte, attribution par travaux historiques)

Description

Le lycée appartient à une cité scolaire : il partage quelques uns des ces équipements avec le collège voisin (le bâtiment d'externat sud, son centre de documentation et d'information, la cantine) et il utilise le gymnase du collège. (Si la chaufferie au bois a bien été originairement conçue et dimensionnée également pour être un élément partagé avec le collège et le sdis(service départemental d'incendie et de secours) voisin, elle n'est toutefois pas partagée.) Il occupe un terrain plat et les deux barres d'externat d'origine (un étage carré, en béton, partiellement enduit, partiellement couvert par un essentage de tôle, toit terrasse) sont disposés parallèlement l'une à l'autre, orientées approximativement sud-ouest nord-est, de part et

d'autre d'un vaste espace libre partiellement engazonné, qu'orne une sculpture figurative en bronze de Georges Jeanclos. La barre nord abrite aussi un préau et son auvent, en son centre, l'administration dans sa partie ouest et des logements dans sa partie est. La barre sud abrite également des logements dans ses extrémités. A équidistance des deux externats et sur le bord ouest de cet espace libre, le bâtiment de la vie scolaire est en rez-de-chaussée surélevé, de forme carrée, a une charpente en bois apparente. Il abrite des bureaux et une salle d'informatique, sous un toit couvert en acier, à longs pans et noue. Un ensemble d'ateliers occupe la partie nord-ouest de la parcelle. Deux blocs en rez-de-chaussée sont disposés parallèlement aux externats (béton, essentage de matériau synthétique, toiture en terrasse avec des verrières) et reliés entre eux par un passage couvert d'un toit d'acier en appentis soutenu par une charpente métallique. La partie orientale abrite les enseignements d'électrotechnique. Pour le même enseignement, plus à l'est, sur le gazon, se trouve un chalet en bois avec son avant-toit sur sa façade antérieure, couvert en matériau synthétique. Dans la partie occidentale, on trouve un premier bloc pour les ateliers bois, puis, plus à l'ouest, les ateliers de maintenance. A l'arrière, au nord-ouest, un ensemble de bâtiments (en rez-de-chaussée ou d'un étage carré, en béton, toit en terrasse) abrite les enseignements de productique, de peinture, de restauration, avec sa cuisine et son restaurant d'application (escalier tournant à retours avec jour). Au sud-est de la parcelle, aux pentes accentuées, deux éléments aux fonctions très distinctes -cantine et chaufferie- constituent pourtant un ensemble puissamment unifié par le traitement commun, raffiné et minimaliste, des murs en petite brique blanche émaillée, en panneresse utilisée aussi en décoration intérieure du restaurant et des cuisines. Le bâtiment de la cantine, dans l'axe et face au pignon est de l'externat sud, a un étage de soubassement, un rez-de-chaussée, surmonté d'un étage de machinerie (réfrigération, aspiration) d'une toiture terrasse végétalisée incluant des panneaux solaires. Ses deux salles de restaurant sont largement vitrées et la charpente en bois offre un accueillant auvent sur les côtés sud et ouest, par où se fait l'entrée. On y trouve un transformateur. Deux hautes cheminées en inox signalent la chaufferie, qui tire parti de sa disposition sur la pente pour l'aménagement de ses deux silos à bois accessibles par deux trappes situées sur la façade nord, les chaudières étant dans la partie en soubassement au sud. Elle est en béton, recouverte des mêmes briques blanches (en panneresse) et d'essentage de métal sur sa façade postérieure, a une charpente en bois apparente, une couverture en métal.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; bois ; essentage de planches ; essentage de tôle ; brique émaillée

Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture, acier en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

Couvrements : charpente en bois apparente ; charpente métallique apparente

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans ; noue

Escaliers : ; escalier isolé ; escalier tournant à retours avec jour

Autres organes de circulations : ascenseur


Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la région ([I])

Illustrations



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral numérisé, section BC, échelle 1:1000.
Dess. Mathias Papigny
IVR43_20149000153NUDA



Carte de localisation. Carte topographique, IGN, 2012, dalle 0950-2290-L2E, échelle 1:16 000.
Dess. André Céréza
IVR43_20129000005NUDA



Façade ouest d'entrée du bâtiment de la vie scolaire.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000081NUC4A



Façade de chargement du combustible
et angle nord-ouest de la chaufferie.

Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000091NUC4A



Traitement des déchets bois
au nord de l'atelier bois.

Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000085NUC4A



Chalet d'enseignement d'électricité
au nord-est de l'atelier est.

Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000090NUC4A



Façade nord-est de l'atelier
ouest de peinture et productique.

Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000086NUC4A



Façade sud et angle sud-est de
l'atelier ouest consacré au bois.

Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000111NUC4A



Passage couvert entre les
ateliers est et ouest, vu du nord.

Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000087NUC4A



Angle sud-ouest de l'atelier est.

Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000084NUC4A



Angle sud-est des ateliers.

Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000089NUC4A



Entre la façade sud de l'atelier
ouest et la face postérieure
nord de l'externat nord.

Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000088NUC4A



Pignon ouest et façade
sud de l'externat nord.

Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000109NUC4A



L'auvent et le préau de
l'externat nord sur cour.

Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000082NUC4A



Préau sur la façade
sud de l'externat nord.

Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000083NUC4A



Façade ouest d'entrée du
bâtiment de la vie scolaire.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000108NUC4A



Vue d'ensemble des constructions
de Catherine Dormoy :
chaufferie et restauration.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000080NUC4A



Détail du mur occidental
de la chaufferie.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000093NUC4A



Façade est de la restauration.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000097NUC4A

La sculpture de Jeanclos dans la cour
devant la chaufferie et la restauration.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000076NUC4A



Angle nord-est de la chaufferie,
restauration et externat.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000092NUC4A



Détail d'escalier le long de la
façade orientale de la restauration.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000095NUC4A



Façade sud de la cantine
et de l'externat sud.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000099NUC4A

La sculpture de Jeanclos
dans la cour devant la façade
sud de l'externat nord.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000105NUC4A




Circulation extérieure à l'ouest de la
chaufferie, à l'est de la restauration.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000094NUC4A



Façade postérieure
sud de la chaufferie.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000096NUC4A



Façade sud de la cantine.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000100NUC4A



Détail de la façade sud de la cantine.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000101NUC4A



Détail de la façade ouest
d'entrée de la cantine.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000102NUC4A



Pignon est de l'externat
sud et sa façade sud.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000103NUC4A



Façade sud de l'externat sud.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000104NUC4A




Pignon ouest et façade antérieure
nord sur cour de l'externat sud.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000110NUC4A




Façade antérieure nord
sur cour de l'externat sud.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000106NUC4A



Détail de la façade antérieure
nord sur cour de l'externat sud.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20149000107NUC4A




Vue intérieure d'un atelier.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20159000023NUC4A



Vue intérieure d'un atelier.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20159000024NUC4A




Vue intérieure d'un atelier.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20159000025NUC4A



Vue intérieure d'un
atelier : maintenance.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20159000026NUC4A



Vue intérieure d'un atelier.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20159000027NUC4A



Vue intérieure d'un atelier.



Cabines de peinture.

Vue intérieure d'un
atelier : travaux d'élèves.

Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20159000028NUC4A



Cuisine pédagogique.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20159000030NUC4A

Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20159000029NUC4A



Cuisine et self pédagogiques.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20159000031NUC4A

Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20159000034NUC4A



Salle de cours du bac pro
accompagnement soins
et services à la personne.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20159000032NUC4A



Salle de cours du bac pro
accompagnement soins
et services à la personne.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20159000033NUC4A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Lycées publics de Franche-Comté (IA00141312)

Oeuvre(s) contenue(s) :

peinture (IM90000067) Bourgogne-Franche-Comté, Territoire de Belfort, Delle, 18 rue de Verdun
peinture (IM25005258) Bourgogne-Franche-Comté, Territoire de Belfort, Delle, 18 rue de Verdun
statue (IM90000065) Bourgogne-Franche-Comté, Territoire de Belfort, Delle, 18 rue de Verdun

Auteur(s) du dossier : Philippe Mairot

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral numérisé, section BC, échelle 1:1000.


IVR43_20149000153NUDA

Auteur de l'illustration : Mathias Papigny

Date de prise de vue : 2014

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/1000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte de localisation. Carte topographique, IGN, 2012, dalle 0950-2290-L2E, échelle 1:16 000.

Référence du document reproduit :

- **Carte de localisation du lycée Ferry.**

Carte de localisation du lycée Ferry. Carte topographique, IGN, 2012, dalle 0950-2290-L2E, échelle 1:16 000.

IVR43_20129000005NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2012

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1:16 000.

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; SCAN 25 (c) IGN - 2012, Licence n° 2008CISE29-68

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade ouest d'entrée du bâtiment de la vie scolaire.

IVR43_20149000081NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade de chargement du combustible et angle nord-ouest de la chaufferie.

IVR43_20149000091NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Traitement des déchets bois au nord de l'atelier bois.

IVR43_20149000085NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Chalet d'enseignement d'électricité au nord-est de l'atelier est.

IVR43_20149000090NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade nord-est de l'atelier ouest de peinture et productique.

IVR43_20149000086NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud et angle sud-est de l'atelier ouest consacré au bois.

IVR43_20149000111NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Passage couvert entre les ateliers est et ouest, vu du nord.

IVR43_20149000087NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle sud-ouest de l'atelier est.

IVR43_20149000084NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle sud-est des ateliers.

IVR43_20149000089NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Entre la façade sud de l'atelier ouest et la face postérieure nord de l'externat nord.

IVR43_20149000088NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pignon ouest et façade sud de l'externat nord.

IVR43_20149000109NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'auvent et le préau de l'externat nord sur cour.

IVR43_20149000082NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Préau sur la façade sud de l'externat nord.

IVR43_20149000083NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade ouest d'entrée du bâtiment de la vie scolaire.

IVR43_20149000108NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La sculpture de Jeanclos dans la cour devant la chaufferie et la restauration.

IVR43_20149000076NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La sculpture de Jeanclos dans la cour devant la façade sud de l'externat nord.

IVR43_20149000105NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble des constructions de Catherine Dormoy : chaufferie et restauration.

IVR43_20149000080NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle nord-est de la chaufferie, restauration et externat.

IVR43_20149000092NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Circulation extérieure à l'ouest de la chaufferie, à l'est de la restauration.

IVR43_20149000094NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du mur occidental de la chaufferie.

IVR43_20149000093NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail d'escalier le long de la façade orientale de la restauration.

IVR43_20149000095NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure sud de la chaufferie.

IVR43_20149000096NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade est de la restauration.

IVR43_20149000097NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud de la cantine et de l'externat sud.

IVR43_20149000099NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud de la cantine.

IVR43_20149000100NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la façade sud de la cantine.

IVR43_20149000101NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la façade ouest d'entrée de la cantine.

IVR43_20149000102NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pignon est de l'externat sud et sa façade sud.

IVR43_20149000103NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud de l'externat sud.

IVR43_20149000104NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pignon ouest et façade antérieure nord sur cour de l'externat sud.

IVR43_20149000110NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure nord sur cour de l'externat sud.

IVR43_20149000106NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Détail de la façade antérieure nord sur cour de l'externat sud.

IVR43_20149000107NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure d'un atelier.

IVR43_20159000023NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure d'un atelier.

IVR43_20159000024NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Vue intérieure d'un atelier.

IVR43_20159000025NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure d'un atelier : maintenance.

IVR43_20159000026NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Vue intérieure d'un atelier.

IVR43_20159000027NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure d'un atelier : travaux d'élèves.

IVR43_20159000028NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure d'un atelier.

IVR43_20159000029NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cabines de peinture.

IVR43_20159000034NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cuisine pédagogique.

IVR43_20159000030NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cuisine et self pédagogiques.

IVR43_20159000031NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de cours du bac pro accompagnement soins et services à la personne.

IVR43_20159000032NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de cours du bac pro accompagnement soins et services à la personne.

IVR43_20159000033NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation