

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône
Vesoul
16 place du 11 ème chasseur, 11 quai Yves Barbier

Caserne, puis centre d'apprentissage Luxembourg, puis collège d'enseignement technique Luxembourg, actuellement lycée professionnel Luxembourg.

Références du dossier

Numéro de dossier : IA70000462
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale lycées publics de Franche-Comté
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : école professionnelle, caserne, lycée
Précision sur la dénomination : lycée professionnel
Appellation : lycée professionnel Luxembourg
Parties constituantes non étudiées : caserne, stade, cour, cantine, internat, atelier, gymnase, piste d'athlétisme, logement, préau, bureau, transformateur, garage, écurie, amphithéâtre universitaire

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2012, OA, 2

Historique

Les bâtiments de la caserne Luxembourg sont construits entre 1843 et 1858. Le 11ème régiment de chasseurs y est installé de 1887 à 1939. Une école d'apprentissage est fondée en 1929 dans les usines Dollé (matériel agricole) 24 rue d'Echenoz (Vesoul). Un centre de formation professionnelle est ouvert en décembre 1943 à la suite d'une convention du 15 novembre 1943 entre le comité de gestion aide aux jeunes de France, les Ets Dollé et l'école Dollé, dans l'ancienne école d'apprentissage des usines Dollé. Sa devise est travail et joie. Un internat ouvre en avril 1944. Pour l'année scolaire 1945-1946 on compte 75 élèves dont 40 internes. Un CAP d'ajusteur est délivré en 1946 à treize élèves. En 1946, le centre d'apprentissage s'installe dans une partie des bâtiments du quartier Luxembourg mis à sa disposition pour délivrer des CAP d'ajusteurs, tourneurs, tôliers, fraiseurs. Il devient collège d'enseignement technique en 1959, lycée d'enseignement professionnel en 1980, lycée professionnel en 1985. Le 11 janvier 1992 est inauguré le réaménagement de l'ancienne écurie en demi-pension. Les ateliers pour la plasturgie sont entièrement restaurés en 1997. Un bâtiment est démoli en 1998 pour construire un édifice neuf, à un étage, pour les ateliers froid, maintenance et électrotechnique et depuis lors, l'entrée principale se fait par le quai Barbier, non plus par la place du 11ème chasseurs. (mise en service des deux bâtiments en 2000, cabinet d'architecte Christian Bergeret, Vesoul) Un plateau sportif est aménagé la même année. Les réhabilitations des ateliers et des bâtiments se succèdent au cours des années 2000. En 2004-2007, l'externat est agrandi par les mêmes architectes. Actuellement, le lycée forme aux métiers suivants : plasturgie, chaudronnerie et structures métalliques, techniques du froid et du conditionnement d'air, systèmes électroniques numériques appliqués à l'électrodomestique et au champ alarme sécurité incendie.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle, 4e quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle
Dates : 1998 (daté par source), 2004 (daté par source), 1843 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Christian Bergeret (architecte, attribution par source)

Description

Le terrain plat qu'occupe le lycée jouxte à l'est la place du 11^{ème} chasseur, au nord la place René Hologne et longe au sud le quai Barbier sur lequel donne son entrée principale. Quatre de ses cinq bâtiments sont disposés sur le pourtour de la parcelle, de forme rectangulaire, autour d'une cour bitumée qu'occupe un stade et son anneau d'athlétisme, ainsi que des arbres et des bancs. En dépit des constructions modernes qui sont venues la compléter, la forme de la caserne initiale dont elle a d'ailleurs gardé le nom se donne encore clairement à voir, aussi bien dans la trame urbaine qu'à l'intérieur. Au sud, de part et d'autre de l'entrée qui les unit, se trouvent deux ateliers, couverts en terrasse, reliés entre eux par une galerie à l'étage, vitrée et parée d'essentage de matériau synthétique, qui couvre un passage traversant avec ses pilotis, à usage de préau, donnant accès à la cour. Les ateliers de plasturgie sous sheds, (couvert en tôle nervurée, sans vitrage, avec une noue, ascenseur) au sud-est de la cour, viennent s'appuyer perpendiculairement à la façade de l'atelier qui flanque à l'est la même entrée, et accueille l'enseignement de structures métalliques. (en rez-de-chaussée, largement vitré, béton enduit, toiture en terrasse couverte en bitume finition ardoisée) En saillie perpendiculaire à cet alignement sur rue, un volume (béton enduit blanc, deux étages carrés et un étage de terrasse en partie couverte par un toit plat suspendu par des câbles, pans coupés, fenêtres de tailles variables disposées de manière régulière, surplomb reposant sur un pilotis) abrite le logement d'un agent. La partie ouest est en rez-de-chaussée sur la rue, a un étage carré sur la cour, est en béton gris sombre rythmé de lignes horizontales et de fenêtres continues. Un large bandeau débordant, en chanfrein (essentage de matériau synthétique gris sombre) surligne les parties sommitales de l'atelier, au rez-de-chaussée sur rue et à l'étage sur cour. Le centre de sa façade nord, présente une partie convexe sur la cour. L'étage est desservi par un escalier droit, extérieur, en charpente métallique sur le côté ouest. Electrotechnique et domotique sont au 1^{er} étage, froid et climatisation au rez-de-chaussée de la partie sur cour ; maintenance, alarmes et sécurité occupent respectivement le rez-de-chaussée et l'étage. Un bâtiment de l'ancienne caserne, d'un étage carré, orienté nord-sud sur la limite ouest de la parcelle, construit en pierre de taille et moellons de calcaire, toit à longs pans couvert en tuiles mécaniques, pignon couvert, avec ses chaines d'angles en pierre de taille, ses cinq baies en plein cintre en rez-de-chaussée, abrite les ateliers des agents d'entretien. De part et d'autre, deux bâtiments en brique, enduits, sont en rez-de-chaussée, avec un toit à longs pans, à croupe couvert en tuiles mécaniques, à usage de remises. Parallèlement, à l'est, un ensemble continu de bâtiments en L, combinant et reliant en un tout les traces de l'ancien usage militaire et les constructions nouvelles, abrite l'externat et, perpendiculairement, la cantine. Celui-là (élévation ordonnancée, moellons de calcaire et pierres de taille, pignon couvert) compte un étage carré et un comble à surcroît. Le rez-de-chaussée est percé de 9 baies en plein cintre côté cour, 4 baies en plein cintre sur les pignons. Les longs pans du toit sont surélevés pour loger, sur la plus grande part de sa longueur, une rangée de lucarnes d'attique. Lui est accolé à l'ouest un long édifice parallélépipédique en béton enduit, moins haut, (1 étage carré) couvert d'un toit à longs pans à croupe en tôle nervurée. Dans la partie nord et récente, (en béton, 1 et 2 étages carrés, couverte en terrasse et tôle nervurée, noue, ascenseur) qui abrite l'amphithéâtre de cent places, (en gradins, avec son escalier droit de secours hors-œuvre en charpente métallique) la salle de gymnastique, le préau, le centre de documentation et d'information occupe trois niveaux. L'entrée, en retrait sur l'alignement de la façade est vitrée sur la hauteur des deux étages, distribués par un escalier en béton, suspendu. Longeant la limite septentrionale de la parcelle, la cantine, située dans l'ancienne écurie dont on peut voir les crèches, en rez-de-chaussée, est couverte en sheds de tôle nervurée (sans verrière). L'ancien bâtiment de caserne abritant l'administration (en rez-de-chaussée), un logement et l'internat, occupe le bord oriental de la parcelle et son imposante façade postérieure donne sur la place du 11^{ème} chasseurs, à l'ordonnancement militaire de laquelle elle contribue. (rez-de-chaussée surélevé, 2 étages carrés, un étage de comble, escalier tournant à retours avec jour, toit brisé, à longs pans et à croupe, couvert en tuiles mécaniques (sur les longs pans) et en ardoises (sur les brisis). Adossé à son angle nord-ouest, un pavillon en rez-de-chaussée a été ajouté, couvert en terrasse, dont le brisis couvert en ardoise rappelle celui de la caserne.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : brique enduit ; calcaire, moellon ; béton enduit ; enduit ; essentage de tôle ; béton, parpaing de béton ; béton, béton armé

Matériau(x) de couverture : tôle nervurée, tuile mécanique, ardoise, matériau synthétique en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, étage de comble, rez-de-chaussée surélevé

Élévations extérieures : élévation à travées, élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : terrasse ; shed ; toit à longs pans brisés ; toit à longs pans, croupe ; noue ; pignon couvert

Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, escalier en charpente métallique ; escalier dans-œuvre : escalier tournant à retours avec jour, escalier suspendu, escalier en charpente

Autres organes de circulations : ascenseur

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété publique (II)

Références documentaires

Documents d'archive

- **1347 W 249-250 lycée Luxembourg 1944-1990**
 Rapports sur l'ouverture et le fonctionnement du centre de formation professionnelle de Vesoul de décembre 1943 à 1953,
 lycée Luxembourg 1944-1990
 Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 1347 W 249-250
- **Archives départementales du Doubs : 1242 W 129. Lycées de Vesoul et de Valdoie. 1978-1981.**
 Archives départementales du Doubs : 1242 W 129. Lycées de Vesoul et de Valdoie. 1978-1981.
 Correspondance sur le lycée de Belfort.
 Lep Luxembourg Vesoul (1978-1981)
 Archives départementales du Doubs, Besançon : 1242 W 129
- **1253 W 28 CET, place du 11e chasseurs (1972-1975)**
 CET, place du 11e chasseurs (1972-1975)
 CET, place du 11e chasseurs (1972-1975)
 Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 1253 W 28
- **lycée Luxembourg (1944-1990)**
 lycée Luxembourg (1944-1990)
 lycée Luxembourg : (1944-1990)
 Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 1347 W 249-250
- **Lycée Luxembourg. Travaux construction (1969-1990)**
 Lycée Luxembourg. Travaux construction (1969-1990)
 Lycée Luxembourg. Travaux construction (1969-1990)
 Archives régionales de Bourgogne-Franche-Comté, Besançon : 259 W 1-2


Liens web

- Site du lycée professionnel Luxembourg : <http://www.lycee-luxembourg.fr/>


Illustrations



Façade ouest sur cour de l'administration-internat.
 Phot. Jérôme Mongreville
 IVR43_20137000619NUC4A



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral numérisé, section A, échelle 1:1500.
 Dess. André Céréza
 IVR43_20127000023NUDA



Carte de localisation. Carte topographique, IGN, 2012, dalle 0880-2300-L2E, échelle 1:16 000.
 Dess. André Céréza
 IVR43_20127000014NUDA



Sud-ouest de la cour et façades
 nord intérieure des ateliers.
 Phot. Jérôme Mongreville
 IVR43_20137000618NUC4A



Cour, stade et façade est de l'externat.
 Phot. Jérôme Mongreville
 IVR43_20137000616NUC4A



Nord-ouest de la cour et façade
 sud intérieure de la cantine.
 Phot. Jérôme Mongreville
 IVR43_20137000617NUC4A



Angle sud-ouest, façade
 d'entrée sur le quai Barbier.
 Phot. Mary Ruffinoni
 IVR43_20137000578NUC4A



Angle sud-ouest, façade
 d'entrée sur le quai Barbier.
 Phot. Mary Ruffinoni
 IVR43_20137000586NUC4A



Façade sud, entrée sur le quai Barbier.
 Phot. Mary Ruffinoni
 IVR43_20137000564NUC4A



Angle sud-est sur rue des
 ateliers de structure métallique.
 Phot. Mary Ruffinoni
 IVR43_20137000585NUC4A



Angle sud-est de l'administration-
 internat donnant sur la
 place du 11^{ème} chasseur.
 Phot. Mary Ruffinoni
 IVR43_20157000002NUC4A



Façade est donnant sur la place
 du 11^{ème} chasseur, pignon nord
 de l'administration-internat.
 Phot. Mary Ruffinoni
 IVR43_20157000001NUC4A



Angle nord-est sur rue, pignon
 est de l'administration-internat.
 Phot. Mary Ruffinoni
 IVR43_20137000589NUC4A



Détail de la façade postérieure
 de l'entrée, ateliers.
 Phot. Mary Ruffinoni
 IVR43_20137000566NUC4A



Détail de l'entrée.
 Phot. Mary Ruffinoni
 IVR43_20137000581NUC4A




Façade sur cour de l'atelier froid
 et climatisation domotique.
 Phot. Mary Ruffinoni



Façade postérieure
de l'entrée, ateliers.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20137000582NUC4A




Façade intérieure de l'aile
ouest de l'atelier froid et
climatisation domotique.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20137000574NUC4A



Escalier dans l'atelier des agents.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20137000610NUC4A



Angle sud-est de l'externat.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20137000565NUC4A



Circulation intérieure dans l'externat.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20137000608NUC4A

IVR43_20137000587NUC4A



Façade antérieure de
l'atelier des agents.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20137000588NUC4A



Pignons sud de l'atelier des agents,
à l'ouest et de l'externat, à l'est.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20137000577NUC4A



Façade ouest de l'externat.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20137000575NUC4A



Amphithéâtre.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20137000620NUC4A

Façade intérieure ouest de l'atelier
froid et climatisation domotique.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20137000573NUC4A




Angle nord-est de l'atelier des agents.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20137000576NUC4A




Pignons sud des deux
parties de l'externat.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20137000567NUC4A



Vue intérieure de
l'escalier de l'externat.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20137000609NUC4A



Gymnase.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20137000621NUC4A



Dans le centre de
documentation et d'information.
 Phot. Jérôme Mongreville
 IVR43_20137000605NUC4A



Façade nord de la cantine.
 Phot. Mary Ruffinoni
 IVR43_20137000580NUC4A



Façade sur cour de la cantine.
 Phot. Mary Ruffinoni
 IVR43_20137000571NUC4A



Pignon nord-ouest de
l'administration-internat.
 Phot. Mary Ruffinoni
 IVR43_20137000584NUC4A



Chambre de l'internat.
 Phot. Jérôme Mongreville
 IVR43_20137000612NUC4A



Grand box d'internat.
 Phot. Jérôme Mongreville
 IVR43_20137000613NUC4A



Lavabos à l'internat.
 Phot. Jérôme Mongreville
 IVR43_20137000614NUC4A



Escalier de l'administration-internat.
 Phot. Jérôme Mongreville
 IVR43_20137000611NUC4A



Entre l'atelier structure
métallique et plasturgie.
 Phot. Mary Ruffinoni
 IVR43_20137000579NUC4A



Moules dans l'atelier
d'injection plastique.
 Phot. Jérôme Mongreville
 IVR43_20137000602NUC4A



Atelier de plasturgie.
 Phot. Jérôme Mongreville
 IVR43_20137000603NUC4A



Atelier de plasturgie.
 Phot. Jérôme Mongreville
 IVR43_20137000590NUC4A



Atelier de plasturgie.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20137000591NUC4A



Atelier électroménager.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20137000600NUC4A



Atelier froid climatisation domotique.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20137000599NUC4A



Dans l'atelier froid,
climatisation et domotique.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20137000601NUC4A



Dans l'atelier de
fabrication et réparation.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20137000596NUC4A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Lycées publics de Franche-Comté (IA00141312)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Philippe Mairot

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine




Façade ouest sur cour de l'administration-internat.

IVR43_20137000619NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte de localisation. Carte topographique, IGN, 2012, dalle 0880-2300-L2E, échelle 1:16 000.

Référence du document reproduit :

- **Carte de localisation du lycée Luxembourg**
 Carte de localisation du lycée Luxembourg. Carte topographique, IGN, 2012, dalle 0880-2300-L2E, échelle 1:16 000.

IVR43_20127000014NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2012

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1:16 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; SCAN 25 (c) IGN - 2012, Licence n° 2008CISE29-68

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Sud-ouest de la cour et façades nord intérieure des ateliers.

IVR43_20137000618NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cour, stade et façade est de l'externat.

IVR43_20137000616NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Nord-ouest de la cour et façade sud intérieure de la cantine.

IVR43_20137000617NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle sud-ouest, façade d'entrée sur le quai Barbier.

IVR43_20137000578NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle sud-ouest, façade d'entrée sur le quai Barbier.

IVR43_20137000586NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud, entrée sur le quai Barbier.

IVR43_20137000564NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle sud-est sur rue des ateliers de structure métallique.

IVR43_20137000585NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle sud-est de l'administration-internat donnant sur la place du 11^{ème} chasseur.

IVR43_20157000002NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade est donnant sur la place du 11^{ème} chasseur, pignon nord de l'administration-internat.

IVR43_20157000001NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle nord-est sur rue, pignon est de l'administration-internat.

IVR43_20137000589NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la façade postérieure de l'entrée, ateliers.

IVR43_20137000566NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'entrée.

IVR43_20137000581NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure de l'entrée, ateliers.

IVR43_20137000582NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sur cour de l'atelier froid et climatisation domotique.

IVR43_20137000587NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade intérieure ouest de l'atelier froid et climatisation domotique.

IVR43_20137000573NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade intérieure de l'aile ouest de l'atelier froid et climatisation domotique.

IVR43_20137000574NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure de l'atelier des agents.

IVR43_20137000588NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle nord-est de l'atelier des agents.

IVR43_20137000576NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier dans l'atelier des agents.

IVR43_20137000610NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pignons sud de l'atelier des agents, à l'ouest et de l'externat, à l'est.

IVR43_20137000577NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pignons sud des deux parties de l'externat.

IVR43_20137000567NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle sud-est de l'externat.

IVR43_20137000565NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade ouest de l'externat.

IVR43_20137000575NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de l'escalier de l'externat.

IVR43_20137000609NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Circulation intérieure dans l'externat.

IVR43_20137000608NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Amphithéâtre.

IVR43_20137000620NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Gymnase.

IVR43_20137000621NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Dans le centre de documentation et d'information.

IVR43_20137000605NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade nord de la cantine.

IVR43_20137000580NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sur cour de la cantine.

IVR43_20137000571NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pignon nord-ouest de l'administration-internat.

IVR43_20137000584NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Chambre de l'internat.

IVR43_20137000612NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grand box d'internat.

IVR43_20137000613NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Lavabos à l'internat.

IVR43_20137000614NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier de l'administration-internat.

IVR43_20137000611NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Entre l'atelier structure métallique et plasturgie.

IVR43_20137000579NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Moules dans l'atelier d'injection plastique.

IVR43_20137000602NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Atelier de plasturgie.

IVR43_20137000603NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Atelier de plasturgie.

IVR43_20137000590NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Atelier de plasturgie.

IVR43_20137000591NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Atelier électroménager.

IVR43_20137000600NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Atelier froid climatisation domotique.

IVR43_20137000599NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Dans l'atelier froid, climatisation et domotique.

IVR43_20137000601NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Dans l'atelier de fabrication et réparation.

IVR43_20137000596NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation