Jura
Saint-Claude

23 machines à découper par molette (scies à diamant dites banc de scie)

Références du dossier

Numéro de dossier : IM39001641
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : machine à découper par molette
Précision sur la dénomination : scies à diamant
Appellations : banc de scie
Parties constituantes non étudiées : moteur électrique alternatif triphasé

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : usine de taille de pierre pour la joaillerie et l'industrie, atelier de fabrication

Historique

Les scies à diamant seraient apparues dans les années 1900-1910. Certainement fabriquées dans la première moitié du 20e siècle, celles qui composent ce banc proviennent d'un atelier de diamantaire de Chassal.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle

Description

Le banc de scie de cet atelier réunit 23 scies identiques fixées sur un support en béton. Chacune se compose d'un bâti en fonte supportant, entre deux pointes, l'axe portant la molette. Ce disque en bronze phosphoreux, de 5 à 10 centièmes de mm d'épaisseur, acquiert sa rigidité grâce à sa vitesse de rotation (5 à 8000 tours minute). Sa tranche est enduite d'un mélange à base de poudre de diamant et d'huile, appelé''égrisée''. Pris entre les deux mors d'un système mobile, le diamant brut est, à l'aide d'un contrepoids, maintenu en contact avec lui. L'entraînement, assuré par un moteur Roulland de 3 ch, s'effectue à l'aide de courroies et poulies, montées sur un arbre de couche au sol. Ce banc de scie est utilisé pour scier le diamant brut en 2 pierres de grosseur inégale (durée : 1 h 30 à une dizaine d'heures ou plus).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : industrie extractive
Eléments structurels, forme, fonctionnement : matériau d'origine minérale, solide en masse, matériau

Inscriptions & marques : plaque signalétique

État de conservation

en service

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IM39001641/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20013900003ZA

Neuf scies et leur système de transmission.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20013900012ZA



Moteur électrique Roulland et arbre de transmission.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20013900013X



Moteur électrique Roulland et arbre de transmission.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20013900014ZA



Ensemble de scies. Le contrepoids sphérique et la tige filetée règlent la pression du diamant sur la lame circulaire.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20013900004X



Scie vue de trois quarts.Pris entre deux mors, le diamant est au contact du disque en bronze phosphoreux.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20013900009X

Scie vue de trois quarts.Pris entre deux mors, le diamant est au contact du disque en bronze phosphoreux.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20013900010ZA

Molette (lame) d'une scie et diamant, vus de trois quarts.Pris entre deux mors, le diamant est au contact du disque en bronze phosphoreux.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20013900006X



Molette (lame) d'une scie et diamant, vus de face. Pris entre deux mors, le diamant est au contact du disque en bronze phosphoreux, épais de 5 à 10 centièmes de mm.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20013900007X



Molette (lame) d'une scie et diamant, vus de face.Pris entre deux mors, le diamant est au contact du disque en bronze phosphoreux, épais de 5 à 10 centièmes de mm.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20013900008ZA



Ensemble de scies. Le contrepoids sphérique et la tige filetée règlent la pression du diamant sur la lame circulaire.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20013900005ZA

Auteur(s) du dossier : Laurent Poupard
Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Vue d'ensemble.

IVR43_20013900003ZA
Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Neuf scies et leur système de transmission.

IVR43_20013900012ZA
Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Moteur électrique Roulland et arbre de transmission.

IVR43_20013900013X
Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Moteur électrique Roulland et arbre de transmission.

IVR43_20013900014ZA
Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ensemble de scies. Le contrepoids sphérique et la tige filetée règlent la pression du diamant sur la lame circulaire.

IVR43_20013900004X
Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Scie vue de trois quarts.Pris entre deux mors, le diamant est au contact du disque en bronze phosphoreux.

IVR43_20013900009X
Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Scie vue de trois quarts.Pris entre deux mors, le diamant est au contact du disque en bronze phosphoreux.

IVR43_20013900010ZA
Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Molette (lame) d'une scie et diamant, vus de trois quarts.Pris entre deux mors, le diamant est au contact du disque en bronze phosphoreux.

IVR43_20013900006X
Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Molette (lame) d'une scie et diamant, vus de face. Pris entre deux mors, le diamant est au contact du disque en bronze phosphoreux, épais de 5 à 10 centièmes de mm.

IVR43_20013900007X
Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Molette (lame) d'une scie et diamant, vus de face.Pris entre deux mors, le diamant est au contact du disque en bronze phosphoreux, épais de 5 à 10 centièmes de mm.

IVR43_20013900008ZA
Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ensemble de scies. Le contrepoids sphérique et la tige filetée règlent la pression du diamant sur la lame circulaire.

IVR43_20013900005ZA
Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation