

Bourgogne, Nièvre  
Saint-Honoré-les-Bains  
avenue du Docteur Segard

## couloir conduisant de l'hôtel au casino à travers l'établissement thermal

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA58001249

Date de l'enquête initiale : 2019

Date(s) de rédaction : 2019

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale thermalisme en Bourgogne-Franche-Comté (1e)

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : couloir

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 2019, AD, 7 ; 1832, A, 477

### Historique

Le couloir relie, à travers l'établissement thermal, l'hôtel Bristol Thermal au casino (aujourd'hui détruit) à partir de 1930. Il est construit au-dessus des cabinets situés du côté oriental des deux galeries. Ces dernières, en conséquence, perdent leurs fenêtres hautes sur le côté oriental. Il passe par ailleurs derrière le pavillon des sources, au-dessus de la buvette qui perd alors sa verrière et son éclairage zénithal naturel. Il est enfin suspendu, dans sa section nord, au-dessus de l'ancienne "usine". Du côté nord, l'accès est aujourd'hui condamné.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle ()

Dates : 1930 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

### Description

Le couloir est construit en béton. Il donne encore aujourd'hui accès à la terrasse de l'hôtel Bristol Thermal.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton

Matériau(x) de couverture : métal en couverture

Plan : plan régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

Couvrements :

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : appentis


### Typologies et état de conservation

Typologies : baie rectangulaire


### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue extérieure (fin des années 1970)  
avant la transformation des baies.  
Phot. Jean-Luc Duthu  
IVR26\_19775800593V



Vue extérieure (fin des années 1970)  
avant la transformation des baies.  
Phot. Jean-Luc Duthu  
IVR26\_19775800597V



Vue extérieure (début  
des années 2000) après la  
transformation des baies.  
Phot. Jean-Luc Duthu  
IVR26\_20015800108XA



Vue extérieure depuis la terrasse  
du casino (détruit) en 2019.  
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud  
IVR26\_20195800396NUC4A



Vue intérieure en direction  
de la terrasse de l'hôtel.  
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud  
IVR26\_20195800198NUC4AQ



Vue intérieure en direction  
de la terrasse du casino.  
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud  
IVR26\_20195800197NUC4AQ



Passage du couloir (à gauche)  
dans l'établissement thermal.  
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud  
IVR26\_20195800199NUC4AQ

## Dossiers liés

Est partie constituante de : établissement thermal (IA00001818) Bourgogne, Nièvre, Saint-Honoré-les-Bains, , avenue du Docteur Segard

### Dossiers de synthèse :

patrimoine du thermalisme en Bourgogne-Franche-Comté (1e) (aire d'étude) (IA00141432)

thermalisme dans la commune de Saint-Honoré-les-Bains (1e) (IA58001207) Bourgogne, Nièvre, Saint-Honoré-les-Bains

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Fabien Dufoulon

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue extérieure (fin des années 1970) avant la transformation des baies.

IVR26\_19775800593V

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 1977

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue extérieure (fin des années 1970) avant la transformation des baies.

IVR26\_19775800597V

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 1977

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Vue extérieure (début des années 2000) après la transformation des baies.

IVR26\_20015800108XA

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 2001

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue extérieure depuis la terrasse du casino (détruit) en 2019.

IVR26\_20195800396NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Vue intérieure en direction de la terrasse de l'hôtel.

IVR26\_20195800198NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure en direction de la terrasse du casino.

IVR26\_20195800197NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Passage du couloir (à gauche) dans l'établissement thermal.

IVR26\_20195800199NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation