



Pignon nord et contreforts de la salle de tissage. Les contreforts ont été placés contre ce pignon afin de réduire les oscillations provoquées par le fonctionnement des métiers à tisser.

IVR43_19999000220X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1999

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation