

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Villers-le-Lac
le Clos Rondot
4 rue du Col

maison et atelier d'horlogerie de Pierre Jacquin

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25001565
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : patrimoine industriel patrimoine industriel du Doubs
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison, atelier
Précision sur la dénomination : atelier d'horlogerie
Appellation : atelier de Pierre Jacquin
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, logement, garage

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2016, AI, 292, 293

Historique

La maison est bâtie vers 1899 pour Jules Auguste Poncet. D'après la matrice cadastrale, elle est agrandie vers 1906 après avoir été endommagée par un incendie. Passée vers 1912 à Ulysse Perrey, retraité des douanes, elle abrite au milieu du 20^e siècle l'atelier d'horlogerie de son gendre, Pierre Jacquin (1898-1989), exploitant la marque de montres Kinax. Jacquin semble travailler seul ou en famille : il a 8 enfants dont Louis (qui sera bijoutier à Dijon), Pierre (né vers 1940, employé par la suite chez [Herma](#)), Renée (1922-2016, épouse de Robert Anguenot, fils du cofondateur de la société Anguenot Frères - Herma, au [5 rue de la Perrière](#) puis au [5 rue Pierre Berçot](#)). L'activité paraît cesser entre 1957 et 1960 et le bâtiment passe à Renée et à son mari. Il n'abrite plus d'activité productive.

Période(s) principale(s) : 4^e quart 19^e siècle ()

Description

La maison, aux murs de moellons calcaires enduits, comporte deux étages carrés et un étage en surcroît, desservis par un escalier dans-oeuvre. Les fenêtres sont coiffées d'un arc segmentaire en briques. Le toit est à longs pans, pignons couverts et tuiles mécaniques. Le garage à l'ouest associe pan de bois et essentage de planches, toit à longs pans et tôles ondulées.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; bois, pan de bois, essentage de planches
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tôle ondulée
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, étage en surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires


Documents d'archive

- **3 P 628 Cadastre de la commune de Villers-le-Lac, [1812-1977]**
3 P 628 Cadastre de la commune de Villers-le-Lac, 1817-1973
- 3 P 628 : Atlas parcellaire (18 feuilles), dessin (plume, lavis), par les géomètres du cadastre Vial et Girardier, 1817
- 3 P 628/1-2 : Registre des états de sections (1817 ?)
- 3 P 628/3-4 : Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties, 1822-1910
- 3 P 628/5 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1882-1910
- 3 P 628/10-12 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1911-1973
Matrices cadastrales des propriétés bâties, 1882-1910 (3 P 628/5) et 1911-1973 (3 P 628/10-12)
Archives départementales du Doubs, Besançon : 3 P 628
- **Archives départementales du Doubs : 50 J 29 Syndicat de fabricants d'horlogerie de Besançon. Correspondance avec les fabricants, 1947-1971.**
Archives départementales du Doubs : 50 J 29 *Syndicat de fabricants d'horlogerie de Besançon. Correspondance avec les fabricants, 1947-1971.*
Dossier Fabrique Pierre Jacquin, à Villers-le-Lac (1950-1954)
Archives départementales du Doubs, Besançon : 50 J 29

Multimedia

- **Guichard, Jean-Marie. Recherches généalogiques.**
Guichard, Jean-Marie. Recherches généalogiques. Accessibles en ligne sur le site de Geneanet : <http://gw.geneanet.org/>
Famille Jacquin, à Villers-le-Lac (consultation : 10 août 2016)

Illustrations



Plan-masse et de situation.
Dess. Mathias Papigny
IVR43_20162501560NUDA



Façade antérieure,
de trois quarts droite.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20162501651NUC4A



Façades postérieure
et latérale gauche.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20162501652NUC4A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

le Pays horloger et son patrimoine industriel (IA25001311)

l'horlogerie à Villers-le-Lac (IA25001434) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Villers-le-Lac

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Laurent Poupard

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation.

IVR43_20162501560NUDA

Auteur de l'illustration : Mathias Papigny

Date de prise de vue : 2016

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/1 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure, de trois quarts droite.

IVR43_20162501651NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façades postérieure et latérale gauche.

IVR43_20162501652NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation