

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs  
Villers-le-Lac  
22 rue du Quartier neuf

## maison et usine d'horlogerie de Gaston Richard puis usine de montres Emile Renaudin ou Monfranca

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA25001527  
Date de l'enquête initiale : 2015  
Date(s) de rédaction : 2016  
Cadre de l'étude : patrimoine industriel patrimoine industriel du Doubs  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : maison, usine d'horlogerie  
Précision sur la dénomination : usine de montres  
Appellation : usine de Gaston Richard, usine d'Emile Renaudin, usine Monfranca  
Parties constituant non étudiées : atelier de fabrication, logement, garage, jardin

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville  
Références cadastrales : 2016, AD, 82

### Historique

Gaston Richard (1873-1941) fait construire vers 1913 une maison de trois travées, dotée d'un atelier dans lequel il fabrique des balanciers pour les montres (il est dit horloger puis fabricant d'appareils de précision). Marié en 1899 avec Marie Anna Parrenin, fille d'[Hippolyte Parrenin](#), qui meurt en 1905, il se remarie en 1907 avec Jeanne Eugénie Ardiet. Après son décès, le bâtiment passe à sa veuve puis à sa fille Marcelle, épouse du fabricant d'horlogerie Emile Renaudin (1905-1992), dont elle aura deux fils (Pierre et Hubert) et deux filles. Emile est le fils d'Hubert Renaudin (1880-1937), horloger établi au 11 rue Virgile Cupillard, et le frère d'Alphonse (1907-1980) et de Gaston (1912-1986), qui prennent la suite de leur père et créent la société de fait [Renaudin Frères](#) (dissoute en 1954). Le bâtiment initial, rehaussé d'un étage, est agrandi vers 1945-1948 par l'adjonction d'une aile au sud.

Emile donne une certaine extension à son affaire, la SA Emile Renaudin (au capital de 6 000 000 F), qui travaille avec la Société industrielle et commerciale pour la Montre française de Qualité "Monfranca". Dirigée par Henry Curtil, cette dernière est une SA au capital de 1 000 000 F (porté à 5 000 000 F en 1952 puis à 10 000 000 F en 1953). Si son siège social est au 23 avenue Victor Hugo à Paris, la fabrication des montres (sous la marque Erdi) s'effectue au 22 rue du Quartier neuf. En 1952, Monfranca crée une nouvelle société (capital 1 000 000 F), Montrexca, destinée à centraliser et redistribuer les commandes afin de développer l'exportation des montres de qualité. Son siège social est aussi fixé au 23 avenue Victor Hugo à Paris ; son PDG est Henry Curtil et son directeur technique Emile Renaudin. Il n'est pas certain que cette société ait réellement fonctionné. La crise horlogère de 1953 conjuguée à un redressement fiscal ont raison de la SA Emile Renaudin. Monfranca subsiste encore quelques années (elle fournit notamment en 1957-1958 les montres des DS 19).

La société Emile Renaudin redémarre par la suite ; est-ce elle qui est classée en 1965 dans la catégorie des entreprises de 11 à 19 salariés ou l'affaire de Gaston (établie au [6 Grande Rue](#)) ? En 1972, la Sarl Emile Renaudin (au capital de 40 000 F) est signalée dans les locaux (dans la partie droite), où elle produit des montres à ancre à chevilles (marque E.R.). Par la suite, Hubert y réalise des prototypes de circuits imprimés pour des clients tels Peugeot, des entreprises suisses, etc. La partie gauche du bâtiment est louée à Eric Chuat, lequel emploie à la fin des années 1960 ou au début des années 1970 dix personnes environ (dont cinq à domicile) à la fabrication de bracelets en cuir et de marmottes. Il a succédé à son père Frédéric, d'origine suisse, établi maroquinier à Villers au milieu des années 1930 (peu avant 1937) et qui fournissait

déjà en 1944 des bracelets pour Emile Renaudin, des cadrans en cuir pour pendules et pendulettes, etc. Le site n'abrite plus d'activité productive.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle ()

## Description

Accostée d'un garage au nord, la maison initiale, à trois travées, se prolonge au sud par une aile en retour d'équerre, contre laquelle est accolée une petite extension. Si la maison a des murs en moellons calcaires enduits, ceux de l'aile sont peut-être en béton. Ces deux corps principaux sont coiffés de toits à longs pans, demi-croupes et tuiles mécaniques. Ils comportent un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé, deux étages carrés et un étage en surcroît, desservis par un escalier dans-oeuvre ; les deux corps secondaires sont en rez-de-chaussée surélevé au-dessus d'un étage de soubassement. La maison présente des baies coiffées d'un arc segmentaire aux trois premiers niveaux (et une fenêtre horlogère au soubassement côté est) ; elle a des fenêtres rectangulaires au deuxième étage carré, muni d'un bow-window sur la façade postérieure, et des fenêtres rectangulaires à pans coupés dans le mur pignon nord. L'aile est éclairée par de larges baies d'atelier.

## Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; béton enduit (?)

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 2 étages carrés, comble à surcroît

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans, demi-croupe ; noue ; croupe

Escaliers : escalier dans-oeuvre

Énergies : énergie électrique : achetée

## Typologies et état de conservation

Typologies : baie d'atelier ; baie horlogère

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Références documentaires

### Documents d'archive

- **3 P 628 Cadastre de la commune de Villers-le-Lac, [1812-1977]**  
3 P 628 Cadastre de la commune de Villers-le-Lac, 1817-1973  
- 3 P 628 : Atlas parcellaire (18 feuilles), dessin (plume, lavis), par les géomètres du cadastre Vial et Girardier, 1817  
- 3 P 628/1-2 : Registre des états de sections (1817 ?)  
- 3 P 628/3-4 : Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties, 1822-1910  
- 3 P 628/5 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1882-1910  
- 3 P 628/10-12 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1911-1973  
3 P 628/10-12 Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1911-1973  
Archives départementales du Doubs, Besançon : 3 P 628
- **Archives départementales du Doubs : 50 J 34 Syndicat de fabricants d'horlogerie de Besançon. Correspondance avec les fabricants, 1948-1967.**  
Archives départementales du Doubs : 50 J 34 *Syndicat de fabricants d'horlogerie de Besançon. Correspondance avec les fabricants, 1948-1967.*  
Dossier Monfranca (Société industrielle et commerciale pour la Montre française de Qualité), à Villers-le-Lac (1952-1955)  
Archives départementales du Doubs, Besançon : 50 J 34

### Documents figurés

- **73. Lac-ou-Villers (Doubs). - Le quartier neuf [vu de l'est], 2e quart 20e siècle [vers 1925-1927]**

73. Lac-ou-Villers (Doubs). - *Le quartier neuf* [vu de l'est], carte postale, s.n., s.d. [2e quart 20e siècle, vers 1925-1927]

Collection particulière : Henri Ethalon, Les Ecorces

- **Frontière franco-suisse. 105 - Vue générale de Villers-le-Lac [depuis le sud], entre 1948 et 1952**  
*Frontière franco-suisse. 105 - Vue générale de Villers-le-Lac* [depuis le sud], carte postale, par Janin, s.d. [entre 1948 et 1952], Editions Photo Janin à Maîche  
L'aile est en cours de construction.  
Collection particulière : Henri Ethalon, Les Ecorces
- **Villers-le-Lac (Doubs) - Vue aérienne. 22173 - Le Centre du Pays, 1952**  
*Villers-le-Lac (Doubs) - Vue aérienne. 22173 - Le Centre du Pays*, carte postale (carte photo), par Rancurel, s.d. [1952], Combiér (CIM) éd. et impr. à Macon


## Bibliographie

- **Chambre française de l'Horlogerie. Annuaire 1972/1973, 1972.**  
Chambre française de l'Horlogerie. *Annuaire 1972/1973*. - Paris : CFH, 1972. III-177 p. ; 30 cm.  
p. 69, 97
- **Danche. Les tableaux de bord de la DS, 2016**  
Danche. *Les tableaux de bord de la DS*. Document accessible en ligne : <http://www.nuancierds.fr/DT%20tableaux%20DS.htm> (consultation : 29 avril 2016)
- **Les établissements horlogers en France, mars 1965.**  
*Les établissements horlogers en France*. - S.l. : s.n., mars 1965. 17 p. ronéotypées ; 20 cm.  
p. 6, 19  
Collection particulière : Michel Simonin, Maîche

## Multimedia

- **Guichard, Jean-Marie. Recherches généalogiques.**  
Guichard, Jean-Marie. Recherches généalogiques. Accessibles en ligne sur le site de Geneanet : <http://gw.geneanet.org/>  
Famille Renaudin, à Villers-le-Lac (consultation : 19 avril 2016)

## Illustrations



Plan-masse et de situation.  
Dess. Mathias Papigny  
IVR43\_20162501540NUDA



73. Lac-ou-Villers (Doubs). -  
Le quartier neuf [vu de l'est], 2e  
quart 20e siècle [vers 1925-1927].  
IVR43\_20162500527NUC2A



Frontière franco-suisse. 105 -  
Vue générale de Villers-le-Lac  
[depuis le sud], entre 1948 et 1952.  
L'aile est en cours de construction.  
Autr. Janin  
IVR43\_20162500525NUC2A



Façade antérieure, de  
trois quarts gauche.  
Phot. Sonia Dourlot  
IVR43\_20162500899NUC4A




Façade antérieure,  
de trois quarts droite.  
Phot. Sonia Dourlot  
IVR43\_20162500900NUC4A



Façade antérieure : partie droite.  
Phot. Sonia Dourlot  
IVR43\_20162500901NUC4A




Façade antérieure : partie gauche.  
Phot. Sonia Dourlot  
IVR43\_20162500902NUC4A



Façade antérieure : baies  
du bâtiment d'origine.  
Phot. Sonia Dourlot  
IVR43\_20162500903NUC4A



Façade postérieure.  
Phot. Sonia Dourlot  
IVR43\_20162500904NUC4A



Façades postérieure et latérale droite.  
Phot. Sonia Dourlot  
IVR43\_20162500905NUC4A

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

le Pays horloger et son patrimoine industriel (IA25001311)

l'horlogerie à Villers-le-Lac (IA25001434) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Villers-le-Lac

l'horlogerie dans le Haut-Doubs (Pays horloger) (IA25001994)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Laurent Poupard

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation.

IVR43\_20162501540NUDA


Auteur de l'illustration : Mathias Papigny

Date de prise de vue : 2016

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/1 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





73. Lac-ou-Villers (Doubs). - Le quartier neuf [vu de l'est], 2e quart 20e siècle [vers 1925-1927].

Référence du document reproduit :

- **73. Lac-ou-Villers (Doubs). - Le quartier neuf [vu de l'est], 2e quart 20e siècle [vers 1925-1927]**  
*73. Lac-ou-Villers (Doubs). - Le quartier neuf* [vu de l'est], carte postale, s.n., s.d. [2e quart 20e siècle, vers 1925-1927]  
Collection particulière : Henri Ethalon, Les Ecorces

IVR43\_20162500527NUC2A

Date de prise de vue : [date non déterminée]

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Frontière franco-suisse. 105 - Vue générale de Villers-le-Lac [depuis le sud], entre 1948 et 1952. L'aile est en cours de construction.

Référence du document reproduit :

- **Frontière franco-suisse. 105 - Vue générale de Villers-le-Lac [depuis le sud], entre 1948 et 1952**  
*Frontière franco-suisse. 105 - Vue générale de Villers-le-Lac [depuis le sud], carte postale, par Janin, s.d. [entre 1948 et 1952], Editions Photo Janin à Maîche*  
Collection particulière : Henri Ethalon, Les Ecorces

IVR43\_20162500525NUC2A

Auteur du document reproduit : Janin

Date de prise de vue : [date non déterminée]

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Façade antérieure, de trois quarts gauche.

IVR43\_20162500899NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Façade antérieure, de trois quarts droite.

IVR43\_20162500900NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure : partie droite.

IVR43\_20162500901NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Façade antérieure : partie gauche.

IVR43\_20162500902NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Façade antérieure : baies du bâtiment d'origine.

IVR43\_20162500903NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure.

IVR43\_20162500904NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Façades postérieure et latérale droite.

IVR43\_20162500905NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation