

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Palleau
C.D. 171 2e ferme

ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA71000340
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 2002
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange, étable, fenil, porcherie, fournil

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1978, AC, 99

Historique

Cette ferme construite à la fin du 18e siècle ou au début du 19e siècle, a été remaniée dans la seconde moitié du 19e siècle.
Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Les bâtiments d'habitation et de dépendances, séparés, sont implantés autour d'une cour fermée en bordure de rue par un muret. Le bâtiment d'habitation, au nord, est composé de deux corps, l'un occupé par deux logis, l'autre par un logis flanqué à gauche d'un corps en appentis ; le premier est enduit, le second, remanié, est en grande partie construit en moellon mais présente des vestiges de pans de murs en brique. L'ensemble est couvert de toits à croupes en tuile plate et doublé à l'arrière par un appentis de même longueur. En face, le bâtiment des dépendances est construit en brique apparente sur soubassement de moyen appareil calcaire également utilisé pour les chaînes d'angle, il est couvert d'un toit à longs pans en tuile mécanique ; sa porte charretière est en renforcement. Les porcheries et une petite remise, en retour d'équerre, sont à l'alignement sur rue du mur-pignon gauche des dépendances et du mur de clôture. Le fournil est isolé au fond de la cour.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate, tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à deux pans de plan massé ; toit à longs pans ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments séparés autour d'une cour fermée ; porte charretière des dépendances en renforcement

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA71000340.pdf>

Illustrations



Bâtiment d'habitation.
Phot. Michel Rosso
IVR26_19867100071V



Bâtiment des dépendances.
Phot. Michel Rosso
IVR26_19867100072V

Auteur(s) du dossier : Christian Olivereau, Brigitte Fromaget

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Bâtiment d'habitation.

IVR26_19867100071V

Auteur de l'illustration : Michel Rosso

Date de prise de vue : 1986

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment des dépendances.

IVR26_19867100072V

Auteur de l'illustration : Michel Rosso

Date de prise de vue : 1986

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation