

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Besançon
îlot Saint-Pierre
11 rue Moncey

maison d'architecte

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25000580
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale demeures bisontines
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Genre du destinataire : d'architecte
Parties constituantes non étudiées : boutique

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1974, AC, 120

Historique

En 1836, la ville avait racheté l'ancienne maison Demolombe s'étendant entre la Grande Rue et la rue des Granges, le long de la ruelle Baron afin d'élargir cette voie. Elle vendit le terrain restant en trois lots. Le troisième lot à l'angle de la nouvelle rue Moncey et de la rue des Granges appartenait au marquis de Vaulchier qui céda la partie d'angle à l'architecte Alphonse Delacroix afin qu'il y construise sa maison. Celle-ci fut bâtie entre 1838 et 1839, comme l'indique une inscription située sur l'angle coupé de l'édifice comprenant aussi les initiales de l'architecte : "Bati en 1838 et 1839 ADLC". L'entrepreneur Voisin fut chargé du gros oeuvre. Les pierres employées, de couleur blanche, provenaient d'une nouvelle carrière découverte par Alphonse Delacroix aux Essarts-Martin, vers le village de Velesmes. Dans ses notes personnelles, Delacroix citait d'autres artisans ayant travaillé sur le chantier : le charpentier Cornu, trois menuisiers : Blondeau, Midole et Bouvot père, Salomon s'étant chargé de l'exécution des plâtres, Chalons et Fricker de la menuiserie, tandis que le marbrier Pignet s'était occupé de la sculpture des bas-reliefs des façades. Enfin, le peintre Jourdeuil avait exécuté les peintures et le décor des plafonds du premier étage.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1838 (porte la date), 1839 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Alphonse Delacroix (architecte, attribution par source), Claude-François Voisin (entrepreneur, attribution par source)

Description

La maison située à l'angle de deux rues, en pierre de taille à bossages, est assise sur deux étages de caves. Un couloir, en position centrale, situé sur la façade de la rue Moncey, conduit à l'escalier. Le rez-de-chaussée est occupé par des boutiques. L'entresol était destiné à loger trois ou quatre commerçants du rez-de-chaussée. Au premier étage était situé l'appartement du propriétaire, au deuxième étage se trouvaient un autre appartement et les bureaux de l'architecte.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; bossage ; pierre de taille

Matériau(x) de couverture : tuile plate

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, entresol, 2 étages carrés, étage de comble

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, escalier en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : maison avec escalier principal dans-oeuvre et couloir

Décor

Techniques : sculpture

Représentations : grecque ; rosace ; fronton ; nénuphar ; trèfle ; oiseau ; serpent

Précision sur les représentations :

Les deux façades sur rue sont ornées d'une frise de grecques au-dessus de l'entresol, les deux portes-fenêtres sont surmontées d'un fronton triangulaire, les deux seuils de balcon sont soutenus par des consoles, alternées avec des fleurons ; le fronton triangulaire au-dessus du couloir est décoré d'un oiseau et d'un serpent en bas-relief environnés de feuilles de trèfle et de nénuphar.

Statut, intérêt et protection

La maison avec une façade à refends continus, une corniche architecturée, un vocabulaire ornemental choisi, des touches de marbre soulignant certains détails architecturaux, est une sorte de manifeste du goût de l'architecte pour l'art classique.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Éléments remarquables : élévation

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires


Documents figurés

- **Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AC.**
Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AC.

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA25000580/index.htm>

Illustrations



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AC.

Dess. André Céréza

IVR43_20102500046NUDA



Vue d'ensemble, de trois quarts droit.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20102501277NUC2A



Vue de la façade antérieure à partir de l'entresol, de face.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20102501278NUC2A



Façade antérieure : détail du rez-de-chaussée, de face.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20102501279NUC2A



Façade antérieure : détail du fronton de la porte d'entrée.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20102501280NUC2A



Façade antérieure : détail de l'entresol et du balcon.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20102501282NUC2A



Façade antérieure : détail de l'entresol.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20102501281NUC2A



Façade antérieure : détail de la frise de grecques au-dessus de l'entresol.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20102501283NUC2A



Façade antérieure, balcon : détail du décor du garde-corps.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20102501284NUC2A



Façade antérieure, partie droite : détail de l'entresol.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20102501288NUC2A



Angle du bâtiment : détail de l'inscription.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20102501289NUC2A



Angle du bâtiment : détail de l'inscription, vue rapprochée.


Phot. Yves Sancey

IVR43_20102501290NUC2A



Détail de la corniche de
toit à l'angle de l'édifice.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20102501287NUC2A




Façade latérale droite : détail
de l'entresol et du balcon.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20102501285NUC2A




Façade latérale droite :
détail du balcon.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20102501286NUC2A



Intérieur : vue
plongée de l'escalier.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20102501291NUC2A




Intérieur, escalier :
vue en contre-plongée.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20102501295NUC2A



Intérieur : détail de la verrière
éclairant la cage d'escalier.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20102501292NUC2A



Intérieur : détail de la partie
supérieure de l'escalier.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20102501293NUC2A



Intérieur : détail de la porte d'entrée
de l'appartement du premier étage.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20102501294NUC2A

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

les hôtels, les maisons et les immeubles de Besançon centre ville (IA25000819) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Besançon

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Roussel

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AC.

Référence du document reproduit :

- **Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AC.**
Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AC.

IVR43_20102500046NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2010

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/500

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble, de trois quarts droit.

IVR43_20102501277NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la façade antérieure à partir de l'entresol, de face.

IVR43_20102501278NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure : détail du rez-de-chaussée, de face.

IVR43_20102501279NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure : détail du fronton de la porte d'entrée.

IVR43_20102501280NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure : détail de l'entresol et du balcon.

IVR43_20102501282NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure : détail de l'entresol.

IVR43_20102501281NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure : détail de la frise de grecques au-dessus de l'entresol.

IVR43_20102501283NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure, balcon : détail du décor du garde-corps.

IVR43_20102501284NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure, partie droite : détail de l'entresol.

IVR43_20102501288NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle du bâtiment : détail de l'inscription.

IVR43_20102501289NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle du bâtiment : détail de l'inscription, vue rapprochée.

IVR43_20102501290NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la corniche de toit à l'angle de l'édifice.

IVR43_20102501287NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade latérale droite : détail de l'entresol et du balcon.

IVR43_20102501285NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade latérale droite : détail du balcon.

IVR43_20102501286NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Intérieur : vue plongeante de l'escalier.

IVR43_20102501291NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, escalier : vue en contre-plongée.

IVR43_20102501295NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur : détail de la verrière éclairant la cage d'escalier.

IVR43_20102501292NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur : détail de la partie supérieure de l'escalier.

IVR43_20102501293NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur : détail de la porte d'entrée de l'appartement du premier étage.

IVR43_20102501294NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation