

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Saunières
R.D. 154, 1ère ferme

ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA71000388
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 2002
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : étable, grange, colombier, poulailler, porcherie, remise agricole, hangar agricole, séchoir à houblon, jardin potager

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 1978 B 457, 458

Historique

Ferme de la seconde moitié du 18e siècle dont le bâtiment de dépendances avec colombier a été construit en 1856 comme l'indique la date gravée sur le linteau d'une étable.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle, 2e moitié 19e siècle
Dates : 1856 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Ferme dont les bâtiments sont implantés sur les côtés d'une cour en bordure de la rue. Au nord de la cour, le bâtiment d'habitation en maçonnerie enduite, comprend un rez-de-chaussée de plain-pied et un comble éclairé par des tabatières. Au sud de la cour un bâtiment en pan-de-bois hourdé de briques enduites est occupé par une remise et un surmontée d'un séchoir à houblon. A l'est, un autre bâtiment de dépendances, en moellon calcaire, comprend un corps abritant une grange et des étables sous fenils et, dans l'angle antérieur droit, un colombier dans oeuvre. Ce dernier, dont la partie supérieure est en brique, est couvert d'un toit en pavillon en tuile plate. Toits à croupes en tuile plate sur le logis, en tuile mécanique sur le séchoir à houblon.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire ; enduit ; maçonnerie ; pan de bois ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate, tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; toit en pavillon ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments d'habitation et dépendances séparés, implantés autour d'une cour fermée

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA71000388.pdf>

Illustrations



Bâtiment d'habitation,
façade sur jardin.
Phot. Michel Rosso
IVR26_19867100192V



Bâtiment des dépendances
et colombier.
Phot. Michel Rosso
IVR26_19867100185V



Bâtiment abritant les
remises et le séchoir.
Phot. Michel Rosso
IVR26_19867100186V

Auteur(s) du dossier : Christian Olivereau, Brigitte Fromaget

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Bâtiment d'habitation, façade sur jardin.

IVR26_19867100192V

Auteur de l'illustration : Michel Rosso

Date de prise de vue : 1986

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment des dépendances et colombier.

IVR26_19867100185V

Auteur de l'illustration : Michel Rosso

Date de prise de vue : 1986

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment abritant les remises et le séchoir.

IVR26_19867100186V

Auteur de l'illustration : Michel Rosso

Date de prise de vue : 1986

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation