

Franche-Comté, Doubs
Rougemont
17 Grande Rue

ferme, actuellement maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25000818

Date de l'enquête initiale : 2010

Date(s) de rédaction : 2010

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale petites cités comtoises de caractère

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme

Destinations successives : maison

Parties constituantes non étudiées : cour, remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 2009, AL, 86

Historique

La construction de cette maison est antérieure au cadastre de 1835. L'aile gauche, au revers de la maison, a été agrandie après cette date. La famille d'Offray est l'une des premières à avoir occupé le bâtiment, qui devient la propriété de la famille Millerin, sans doute en 1844 comme le prouve l'inscription sur le linteau de la porte d'entrée : MILLERIN / J.H. / 1844. Le dernier représentant de cette famille est décédé en 1944.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle, 1ère moitié 19e siècle (?)

Dates : 1844 (porte la date)

Description

La ferme a des murs en moellons calcaires et un toit à longs pans, demi-croupes et tuiles mécaniques. La façade sur rue, divisée horizontalement par un bandeau, présente trois travées parallèles : habitation, étable ("écurie") et grange. L'entrée de cave est située sous le logis. Un escalier dans-oeuvre conduit à l'étage des chambres. Dans la cour, il reste quelques vestiges de l'ancienne activité agricole : un four à pain situé dans une remise perpendiculaire à la façade postérieure, un clapier et en vis-à-vis une étable à cochons (appelée localement "soue à cochons"). D'après un renseignement oral, un monte-charge actionné par un cheval permettait de monter le foin dans la grange.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans, demi-croupe

Escaliers : escalier dans-oeuvre

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Façade antérieure, vue
de trois quart gauche.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20102501049NUC4A



Façade antérieure, vue
de trois quart droit.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20102501050NUC4A



Détail : inscription sur le
linteau de la porte d'entrée.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20102501048NUC4A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de la commune de Rougemont (IA25002020) Franche-Comté, Doubs, Rougemont

fermes et maisons de Rougemont (IA25002021) Franche-Comté, Doubs, Rougemont

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Liliane Hamelin, Christophe Jacques

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure, vue de trois quart gauche.

IVR43_20102501049NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Façade antérieure, vue de trois quart droit.

IVR43_20102501050NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail : inscription sur le linteau de la porte d'entrée.

IVR43_20102501048NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation