Franche-Comté, Doubs
Besançon
îlot Forum
90 rue des Granges

maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25000397
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale demeures bisontines
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1833, I2, 675 ; 1974, AC, 93

Historique

La maison, qui appartenait à la fin du 18e siècle à Pierre-Jacques Morel, chirurgien de l'hôpital militaire et professeur royal au collège de chirurgie et à un sculpteur nommé Chambert, a été construite dans le deuxième quart du 18e siècle, comme l'indique la date 1726 inscrite dans la grille d'imposte de la porte d'entrée. Le logis principal a été surélevé d'un étage au 19e siècle. Les trois coursières situées sur la façade postérieure datent aussi de la même époque. Le logis secondaire gauche, donnant sur la rue de la Bibliothèque, ne comportait qu'un rez-de-chaussée en 1787 (d'après la reconnaissance de l'architecte Charles-François Longin, faite à l'occasion du recrépissage de la partie gauche sur rue de la maison) et a été surélevé de deux étages au 19e siècle, obligeant la création probable de l'escalier à cage ouverte secondaire situé en fond de cour. Les deux boutiques actuelles, de part et d'autre de l'entrée, ne sont probablement pas d'origine, comme le montre des traces de linteaux de fenêtres qui subsistent à droite de cette entrée.

Période(s) principale(s) : 2e quart 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : 19e siècle
Dates : 1726 (porte la date)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Julien Chambert (propriétaire, attribution par travaux historiques)

Description

La maison, construite sur des caves voûtées d'arêtes, est située sur une parcelle d'angle. Elle comprend un logis principal sur rue et deux logis secondaires perpendiculaires au précédent de part et d'autre d'une cour. L'accès s'effectue par un couloir en position centrale. L'ensemble est distribué par deux escaliers à cage ouverte, de même forme et de même matériau. Le principal, à droite de la cour, est prolongé sur la façade postérieure du logis sur rue, par trois coursières superposées ; le secondaire est situé en fond de cour, entre les deux logis secondaires. L'édifice est en grande partie bâti en moellon enduit, sauf la façade sur rue et celle du logis secondaire droit qui sont en pierre de taille.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile plate

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 3 étages carrés, étage de comble
Couvrements : voûte d'arêtes
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier tournant à retours sans jour, cage ouverte, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : maison avec escalier à cage ouverte et couloir

Décor

Techniques : ferronnerie
Représentations : arabesque ; feuillage ; fleur
Précision sur les représentations :

grille d'imposte de la porte d'entrée

Statut, intérêt et protection

Utilisée en particulier pour les hôtels, la composition d'ensemble de cette maison appartient au groupe représentatif, mais assez peu nombreux, des édifices à corps de bâtiment secondaires perpendiculaires au logis principal.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Bibliographie

- **Les sources documentaires sont consultables dans le dossier numérisé, accessible dans la rubrique "Informations complémentaires".**

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA25000397/index.htm

Illustrations



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AC. Dess. André Céréza
IVR43_20072500096NUDA

Vue d'ensemble de la maison de trois quarts gauche. Phot. Yves Sancey
IVR43_20082500348NUC2A

Vue d'ensemble de la façade sur rue de trois quarts droit. Phot. Yves Sancey
IVR43_20082500345NUC2A

Détail de la porte du couloir d'entrée.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20082500347NUC2A

Détail du tympan en ferronnerie
de la porte du couloir.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20082500346NUC2A

Vue d'ensemble de la façade
postérieure du logis principal
depuis le fond de la cour.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20082500350NUC2A

Vue d'ensemble des logis secondaires
depuis l'entrée de la cour.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20082500349NUC2A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
les hôtels, les maisons et les immeubles de Besançon centre ville (IA25000819) Franche-Comté, Doubs, Besançon
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Roussel
Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AC.

Référence du document reproduit :

- **Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AC.**
  Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AC.

IVR43_20072500096NUDA
Auteur de l'illustration : André Céréza
Date de prise de vue : 2007
Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/500
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue d'ensemble de la maison de trois quarts gauche.

IVR43_20082500348NUC2A
Auteur de l'illustration : Yves Sancey
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue d'ensemble de la façade sur rue de trois quarts droit.

IVR43_20082500345NUC2A
Auteur de l'illustration : Yves Sancey
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail de la porte du couloir d'entrée.

IVR43_20082500347NUC2A
Auteur de l'illustration : Yves Sancey
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail du tympan en ferronnerie de la porte du couloir.

IVR43_20082500346NUC2A
Auteur de l'illustration : Yves Sancey
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue d'ensemble de la façade postérieure du logis principal depuis le fond de la cour.

IVR43_20082500350NUC2A
Auteur de l'illustration : Yves Sancey
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue d'ensemble des logis secondaires depuis l'entrée de la cour.

IVR43_20082500349NUC2A
Auteur de l'illustration : Yves Sancey
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation