

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône
Brussey
1 route de Marnay

ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00015947
Date de l'enquête initiale : 1976
Date(s) de rédaction : 1979
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : enclos, cour, jardin, remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1946, A4, 363

Historique

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?)

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe ; pignon couvert
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit ; escalier dans-oeuvre

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00015947/index.htm>

Illustrations



Vue de trois quarts droit.
Phot. Bernard Lardière
IVR43_19797000120Z



Façade principale.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19827000458V

Auteur(s) du dossier : Christiane Claerr, Bernard Lardière

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue de trois quarts droit.

IVR43_19797000120Z

Auteur de l'illustration : Bernard Lardière

Date de prise de vue : 1979

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade principale.

IVR43_19827000458V

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1982

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation