

Franche-Comté, Doubs
Rougemont
route de Tressandans

scierie Belmont

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25000870

Date de l'enquête initiale : 2010

Date(s) de rédaction : 2010

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale petites cités comtoises de caractère

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : scierie

Appellation : scierie Belmont

Parties constituantes non étudiées : aire des matières premières, aire des produits manufacturés, entrepôt commercial

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 2009, AI, 184

Historique

En 1926, Elysée Belmont crée une scierie en bordure de la route conduisant à Tressandans, au lieu dit le Breuil. En 1943, un incendie "pour fait de guerre" la détruit. A cette époque elle fonctionne au gazogène (dit "gaz pauvre"). En 1944, elle est reconstruite au même emplacement. Les grumes, provenant des environs de Rougemont, sont destinées à la menuiserie. Elysée Belmont meurt en 1951 et son fils Michel est à la tête de l'entreprise jusqu'en 1977. Alain Belmont, son fils, lui succède jusqu'à l'incendie d'avril 1996 qui met fin à l'affaire. Parallèlement à cette activité, Alain a créé en 1978 un commerce de matériaux de construction, actif jusqu'en 1993, et fait construire un entrepôt commercial (AI 184), occupé aujourd'hui par la société Franc-Comtoise Carburants Combustibles, de Baume-les-Dames.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Description

A sa création, la scierie comprend un bâtiment en bois protégé par un toit à longs pans et pignons couverts en tuiles mécaniques. Une aire de matières premières et une autre des produits manufacturés entourent le bâtiment. Un silo contenant la sciure s'élevait à proximité.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : bois, pan de bois, essentage de planches

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

- **Rougemont (Doubs). - Scierie E. Belmont. S.d. [entre 1926 et 1943].**
Rougemont (Doubs). - Scierie E. Belmont. Carte postale. S.d. [entre 1926 et 1943].
Collection particulière : Michel Belmont, Rougemont
- **[La scierie avant l'incendie de 1943]. S.d. [entre 1926 et 1943]**
[La scierie avant l'incendie de 1943]. Carte postale. S.d. [entre 1926 et 1943]
Collection particulière : Michel Belmont, Rougemont
- **[La scierie vers 1990].**
[La scierie vers 1990]. Photographie, par Michel Belmont. S.d. [vers 1990].
Collection particulière : Michel Belmont, Rougemont

Illustrations



Rougemont (Doubs). - Scierie
E. Belmont. Carte postale.
S.d. [entre 1926 et 1943].
Phot. Jérôme Mongreville,
Autr. auteur inconnu
IVR43_20102501411NUC4A



[La scierie avant l'incendie de
1943]. S.d. [entre 1926 et 1943]
Phot. Jérôme Mongreville,
Autr. auteur inconnu
IVR43_20102501412NUC4A



[La scierie vers 1990].
Phot. Jérôme Mongreville,
Autr. Michel Belmont
IVR43_20102501407NUC4A

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

présentation de la commune de Rougemont (IA25002020) Franche-Comté, Doubs, Rougemont

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Liliane Hamelin, Christophe Jacques

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Rougemont (Doubs). - Scierie E. Belmont. Carte postale. S.d. [entre 1926 et 1943].

Référence du document reproduit :

- **Rougemont (Doubs). - Scierie E. Belmont. S.d. [entre 1926 et 1943].**
Rougemont (Doubs). - Scierie E. Belmont. Carte postale. S.d. [entre 1926 et 1943].
Collection particulière : Michel Belmont, Rougemont

IVR43_20102501411NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



[La scierie avant l'incendie de 1943]. S.d. [entre 1926 et 1943]

Référence du document reproduit :

- **[La scierie avant l'incendie de 1943]. S.d. [entre 1926 et 1943]**
[La scierie avant l'incendie de 1943]. Carte postale. S.d. [entre 1926 et 1943]
Collection particulière : Michel Belmont, Rougemont

IVR43_20102501412NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



[La scierie vers 1990].

Référence du document reproduit :

- **[La scierie vers 1990].**
[La scierie vers 1990]. Photographie, par Michel Belmont. S.d. [vers 1990].
Collection particulière : Michel Belmont, Rougemont

IVR43_20102501407NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Auteur du document reproduit : Michel Belmont

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation