

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or
Menesble
18 Grande rue

maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA21005915

Date de l'enquête initiale : 2024

Date(s) de rédaction : 2024

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale toitures en pierre dans le Parc national de forêts

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison

Parties constituantes non étudiées : grange, poulailler, remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 2024, B, 351 ; 1833, B2, 652, 654, 655

Historique

La maison, qui fait aujourd'hui partie d'une ferme, a probablement été construite aux 14e ou 15e siècle comme en témoignent deux ouvertures de la façade ouest - une porte en plein cintre, une porte à linteau en accolade -, une demi-croisée englobée dans la grange voisine au sud ainsi que des équipements immobiliers conservés à l'intérieur (placard mural en plein-cintre à niches latérales, cheminées, bandeau, demi-croisée englobée dans la grange voisine). Il est délicat de dater la toiture en laves, dont une petite superficie est conservée, quant bien même elle est installée sur une charpente dont les assemblages pourraient remonter à la fin du Moyen Âge. Le bâtiment a été modifié une première fois, peut-être assez tôt dans l'époque moderne, pour se voir ajouter une extension au sud (deux jours à encadrement chanfreiné, placards muraux droits, bandeau intérieur en séparation de niveau) ; laquelle, plus tard, se verra adjoindre un four à pain. Au cours du 18e, peut-être plutôt au 19e siècle, la maison est remaniée : la partie nord, notamment, est dotée d'ouvertures qui traduisent l'aménagement d'un nouveau logis.

Période(s) principale(s) : 14e siècle, 15e siècle (?)

Période(s) secondaire(s) : limite 18e siècle 19e siècle

Description

Le bâtiment est l'ancien logis d'une ferme située en haut du village de Beneuvre ; elle est campée au centre d'une cour, cernée de dépendances agricoles. Une grange et une extension sont notamment accolées au mur pignon sud ; tandis qu'au nord, des structures légères (poulailler, remise) sont accolées.

Le plan du logis est rectangulaire, la construction comporte deux niveaux. La moitié sud de l'édifice abrite les éléments les plus anciens : le rez-de-chaussée est accessible par une couverte couverte d'un arc en plein cintre ; l'encadrement est chanfreiné. Elle est surmontée, malgré un léger désaxement, d'une porte à linteau en accolade. A l'intérieur, une cheminée est adossée au centre du mur pignon Sud : les piédroits sont peu saillants, le linteau supporté par deux puissants corbeaux dotés de cavets et d'arrêtes chanfreinées. Elle est flanquée à gauche d'une porte à encadrement chanfreiné ouvrant sur l'extension rapportée contre le pignon Sud. Le mur gouttereau Est abrite un évier mural, au sein d'une niche couverte en plein cintre et dont les tableaux sont dotés de tablettes et niches. Le fond est percé d'une baie rectangulaire. A l'étage, une cheminée assez semblable à celle du premier niveau occupe le centre du mur gouttereau. Une demi-croisée la joute à droite ; elle ouvre actuellement sur l'étage de la grange adossée tardivement à l'édifice et présente un appui saillant sur l'extérieur. La charpente présente des assemblages intéressants ; elle est encore, en certains endroits, couverte en laves

reposant sur des planches posées à même les chevrons. La partie nord du bâtiment a été davantage remaniée : en façade Ouest, de nouvelles ouvertures (couples porte/fenêtre) sont percées pour accueillir des unités d'habitation à la fin du 18^e ou au cours du 19^e siècle. L'intérieur ne paraît pas avoir conservé de dispositions rattachables au premier état de l'édifice. Contre le mur pignon sud est greffée une extension dont les deux niveaux ne coïncident pas exactement avec ceux du logis principal. Le plan cadastral napoléonien lui accole une abside, laissant penser qu'il s'agit d'une chambre à four. A l'intérieur, la cheminée adossée au mur Est comporte bien l'ouverture d'un ancien four à main. Elle paraît plutôt tardive, en regard des autres vestiges que livre cette partie du bâtiment : d'abord, au nord, le revers de la cheminée du logis est formé de deux niches superposées. En face, dans le mur sud, se trouve une fenêtre haute à encadrement chanfreiné soigneusement appareillé ; deux placards muraux lui sont associés. Sur ce même mur court un bandeau en quart de rond qui n'apparaît en relation avec aucun autre élément bâti de la pièce.

Eléments descriptifs

Matériau(x) de couverture : calcaire en couverture, tuile

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Sites de protection : abords d'un monument historique

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- **Archives départementales de la Côte-d'Or. Cadastre de la commune de Menesble.**

Archives départementales de la Côte-d'Or. Cadastre de la commune de Menesble :

- Plans du cadastre napoléonien (1833) : 3 P 402/1 à 402/6

- État de section (1833) : 3 P ES 402-1/1 à 402-1/3

3 P 402/05

Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : 3 P 402/1 à 402/6

Illustrations



Vue de la maison (à droite du cliché)
depuis la périphérie du village.

Phot. Baptiste Quost

IVR26_20242100010NUC2A



Vue de l'élévation Ouest du
logis depuis la cour de la ferme.

Phot. Baptiste Quost

IVR26_20242100007NUC2A



Vue de la porte de l'élévation Ouest
ouvrant sur la partie sud du logis.

Phot. Baptiste Quost



Vue de la porte de l'étage de
l'élévation Ouest, couverte
d'un linteau en accolade.
Phot. Baptiste Quost
IVR26_20242100009NUC2A



Vue d'une partie de l'élévation Est
de la maison, couverte en laves.
Phot. Baptiste Quost
IVR26_20242100011NUC2A



IVR26_20242100008NUC2A
Vue du toit de l'extension Sud,
couvert en partie en laves.
Phot. Baptiste Quost
IVR26_20242100012NUC2A



Vue du mur pignon
de l'extension Sud.
Phot. Baptiste Quost
IVR26_20242100013NUC2A



Détail d'une fenêtre
de l'extension sud.
Phot. Baptiste Quost
IVR26_20242100014NUC2A



Vue de la sous-face du
toit en laves de la maison.
Phot. Baptiste Quost
IVR26_20242100015NUC2A



Détail de la sous-face du
toit en laves de la maison.
Phot. Baptiste Quost
IVR26_20242100016NUC2A



Vue de la niche (placard et évier)
aménagée dans le mur gouttereau Est.
Phot. Baptiste Quost
IVR26_20242100017NUC2A



Détail du piédroit de la cheminée
du rez-de-chaussée de la maison.
Phot. Baptiste Quost
IVR26_20242100018NUC2A



Détail de la porte ouvrant vers
l'extension adossée contre le
mur pignon sud de la maison.
Phot. Baptiste Quost
IVR26_20242100019NUC2A



Vue du revers de la cheminée
du rez-de-chaussée, dotée de
niches murales superposées.
Phot. Baptiste Quost
IVR26_20242100020NUC2A



Détail d'un piédroit de la cheminée
de l'extension sud (four à pain tardif).
Phot. Baptiste Quost
IVR26_20242100021NUC2A



Détail d'un bandeau courant
sur le mur sud de l'extension.

Phot. Baptiste Quost
IVR26_20242100022NUC2A



Détail de la baie percée dans
le mur sud de l'extension,
environnée de placards muraux.

Phot. Baptiste Quost
IVR26_20242100023NUC2A




Vue de la cheminée de
l'étage de la maison.

Phot. Baptiste Quost
IVR26_20242100024NUC2A



Détail du manteau de la
cheminée de l'étage de la maison.

Phot. Baptiste Quost
IVR26_20242100025NUC2A



Détail de la demi-croisée qui jouxte
la cheminée de l'étage de la maison,
donnant sur la grange voisine.

Phot. Baptiste Quost
IVR26_20242100026NUC2A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

la pierre sèche comme matériau de couverture dans le Parc national de forêts (IA00141480)

les caractéristiques des couvertures en pierre sèche dans le Parc national de forêts (IA00141481)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Baptiste Quost

Copyright(s) : (c) Parc national de forêts ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue de la maison (à droite du cliché) depuis la périphérie du village.

IVR26_20242100010NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2011

(c) Parc national de forêts

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'élévation Ouest du logis depuis la cour de la ferme.

IVR26_20242100007NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2024

(c) Parc national de forêts

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la porte de l'élévation Ouest ouvrant sur la partie sud du logis.

IVR26_20242100008NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2024

(c) Parc national de forêts

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la porte de l'étage de l'élévation Ouest, couverte d'un linteau en accolade.

IVR26_20242100009NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2024

(c) Parc national de forêts

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'une partie de l'élévation Est de la maison, couverte en laves.

IVR26_20242100011NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2024

(c) Parc national de forêts

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du toit de l'extension Sud, couvert en partie en laves.

IVR26_20242100012NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2024

(c) Parc national de forêts

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du mur pignon de l'extension Sud.

IVR26_20242100013NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2024

(c) Parc national de forêts

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail d'une fenêtre de l'extension sud.

IVR26_20242100014NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2024

(c) Parc national de forêts

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la sous-face du toit en laves de la maison.

IVR26_20242100015NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2024

(c) Parc national de forêts

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la sous-face du toit en lave de la maison.

IVR26_20242100016NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2024

(c) Parc national de forêts

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la niche (placard et évier) aménagée dans le mur gouttereau Est.

IVR26_20242100017NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2024

(c) Parc national de forêts

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du piédroit de la cheminée du rez-de-chaussée de la maison.

IVR26_20242100018NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2024

(c) Parc national de forêts

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la porte ouvrant vers l'extension adossée contre le mur pignon sud de la maison.

IVR26_20242100019NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2024

(c) Parc national de forêts

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du revers de la cheminée du rez-de-chaussée, dotée de niches murales superposées.

IVR26_20242100020NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2024

(c) Parc national de forêts

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail d'un piédroit de la cheminée de l'extension sud (four à pain tardif).

IVR26_20242100021NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2024

(c) Parc national de forêts

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail d'un bandeau courant sur le mur sud de l'extension.

IVR26_20242100022NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2024

(c) Parc national de forêts

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la baie percée dans le mur sud de l'extension, environnée de placards muraux.

IVR26_20242100023NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2024

(c) Parc national de forêts

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la cheminée de l'étage de la maison.

IVR26_20242100024NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2024

(c) Parc national de forêts

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du manteau de la cheminée de l'étage de la maison.


IVR26_20242100025NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2024

(c) Parc national de forêts

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la demi-croisée qui jouxte la cheminée de l'étage de la maison, donnant sur la grange voisine.

IVR26_20242100026NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2024

(c) Parc national de forêts

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation