

Bourgogne-Franche-Comté, Territoire de Belfort
Croix
rue Derrière les Mûres

ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00016734
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 1986
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1973, D, 154

Historique

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue d'ensemble.
Phot. Bernard Lardière

IVR43_19829000197Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

fermes (IA00016731) Bourgogne-Franche-Comté, Territoire de Belfort, Croix
maisons, fermes (IA00016703)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Bernard Lardière

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble.

IVR43_19829000197Z

Auteur de l'illustration : Bernard Lardière

Date de prise de vue : 1982

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation