

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Poullans
Grande Rue 6

ancien café ; restaurant, puis ferme, actuellement maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA71001052

Date de l'enquête initiale : 2005

Date(s) de rédaction : 2005

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale enquête partielle, enquête thématique départementale habitat de la Bresse bourguignonne, enquête thématique départementale enquête externe

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : café, restaurant, ferme

Destinations successives : maison

Parties constituantes non étudiées : four à pain, hangar agricole, grange, étable, poulailler, toit à porcs, jardin potager, verger

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 1836, D1, 79 ; 1991, D1, 923

Historique

Bâtiment figurant sur le cadastre ancien. Le café-restaurant d'origine est daté de 1819 par ses tirants. Il a été agrandi d'une grange et d'une étable à gauche.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle

Dates : 1819 (porte la date)

Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Bâtiment implanté perpendiculairement à la route, four et puits à l'arrière, hangar moderne dans l'alignement à gauche. Au centre du café se trouve la cuisine doublée de la "chambre à lait" (?) à l'arrière comprenant l'escalier du grenier (autre accès par une porte au pignon droit). A droite, la grande salle doublée d'une chambre donne sur la rue. A gauche la cave est surmontée de deux chambres. Tout est en pierre sauf les jours de grenier circulaires en façade, la corniche à trois rangs (le deuxième posé pointes en avant) et les arcs de décharge : en brique. Les dépendances ajoutées à gauche sont également en brique. Deux épis de faîtage métalliques.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire ; enduit ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tuile plate

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, escalier en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : Logis et dépendances sous un même toit

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Dossier numérisé prochainement disponible :

Illustrations



Vue d'ensemble de la façade.

Phot. Gaëlle Prost

IVR26_20057102468NUCA

Auteur(s) du dossier : Gaëlle Prost

Copyright(s) : (c) Ecomusée de la Bresse bourguignonne ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade.

IVR26_20057102468NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Prost

Date de prise de vue : 2005

(c) Ecomusée de la Bresse Bourguignonne ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation