

Bourgogne-Franche-Comté, Territoire de Belfort
Bethonvilliers
quartier du Fourneau

filature de coton Antonin, puis tissage de coton Spetz, puis Juteau, puis Couleru et Châtel, puis Devigne

Références du dossier

Numéro de dossier : IA90000029
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : patrimoine industriel patrimoine industriel du Territoire de Belfort
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : filature
Précision sur la dénomination : filature de coton
Appellation : Filature Antonin, Tissage Spetz, puis Juteau, puis Couleru et Châtel, puis Devigne
Destinations successives : tissage
Parties constituant non étudiées : atelier de fabrication

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : dérivation de la Madeleine
Références cadastrales : . 1831 SU 251 à 256 ; 1986, ZB, 76

Historique

La filature est établie dans le premier tiers du 19^e siècle à l'emplacement d'un ancien site métallurgique. Un fourneau, construit vers 1670, est exploité de façon intermittente au 18^e siècle : il comprend en 1796 "un lavoir, un bâtiment avec logement du commis, 7 logements ouvriers, une halle à charbon et un fourneau avec hangars des soufflets et des moulages". La filature est achetée par Christophe Antonin en 1836 pour 26 000 F. Elle est convertie en tissage vers 1845, et appartient à Jean-Baptiste Spetz en 1855, puis à François Juteau en 1866. Ce tissage est exploité dans le dernier quart du 19^e siècle par la société Couleru et Châtel, puis par la société Devigne, qui cesse toute activité textile vers 1910. Le site, ne comprenant plus qu'un ancien bâtiment fortement modifié, est aujourd'hui occupé par un ferrailleur. Présence de 2400 broches en 1836, d'une chaudière et une machine à vapeur de 16 ch en 1856, et d'une turbine en 1866.

Période(s) principale(s) : 1^{ère} moitié 19^e siècle ()

Description

Il ne subsiste qu'un bâtiment (atelier de fabrication ?), en équerre, à un étage carré, bâti en moellon de grès enduit et couvert d'un appentis en tôle.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : grès ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : fer en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis
Énergies : énergie hydraulique ; énergie thermique ; produite sur place ; produite sur place

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté, vestiges

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <http://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA90000029/index.htm>

Illustrations



Vue d'ensemble depuis l'ouest.

Phot. Jérôme Mongreville

IVR43_20019000714X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de l'étude du patrimoine industriel du Territoire de Belfort (IA90000152)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Raphaël Favereaux

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble depuis l'ouest.

IVR43_20019000714X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2001

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation