

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Jougne
6 rue des Remparts

maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25000559
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale petites cités comtoises de caractère
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituant non étudiées : jardin d'agrément, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2008, AC, 96

Historique

Le permis de construire de cette maison a été accordé le 9 juillet 1955. Les travaux ont débuté le 9 juin 1956 et se sont achevés le 9 septembre 1959, sur les plans de Jacques Robert (né en 1921), architecte au 8 rue Delavelle à Besançon. Les travaux ont reçu le certificat de conformité, délivré par la mairie, le 12 février 1960.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1956 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jacques Robert (architecte, attribution par source)

Description

Cette maison s'élève sur un terrain de 20 ares à proximité des remparts. L'étage de soubassement comprend un garage, une cave et un local pour la chaufferie. Le rez-de-chaussée surélevé comporte quatre chambres et les sanitaires. La cuisine, le séjour, une chambre, une chambre-bureau, une salle-de-bains et un WC occupent l'étage. Dans une note descriptive et estimative sommaire, en date du 25 juin 1955, l'architecte précise "fondations en béton de laitier, murs du sous-sol en moellons, construction mixte, murs porteurs et ossature, murs extérieurs en moellons ou agglomérés doublés, planchers en B.A. [béton armé], enduits extérieurs : talochés fins, avec badigeon Silexore, sous-sols : grès ceram, comblanchien, linoléum ou parquet suivant destination, escalier : B.A. [béton armé], cloisons : briques, charpente : ferme B.A. [béton armé], pannes et voligeage sapin, couvertures : tôles ou aluminium".

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, pan de béton armé ; calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : métal en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à un pan, pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre ; escalier de distribution extérieur : escalier droit, escalier en charpente métallique

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Plan-masse et de situation.
Extrait du plan cadastral, 2008,
section AC, échelle 1:1 000.
Dess. André Céréza
IVR43_20102501464NUDA



Vue de trois quarts depuis la cour.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20092500031NUC2A



Vue de trois quarts droit.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20092501133NUC2A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de la commune de Jougne (IA25000614) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Jougne

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Liliane Hamelin, Carole Josso

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 2008, section AC, échelle 1:1 000.

IVR43_20102501464NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2010

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/1 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois quarts depuis la cour.

IVR43_20092500031NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2009

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois quarts droit.

IVR43_20092501133NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2009

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation