

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Hauts de Bienne
4, 6 rue Ernest Merlin, 5 rue des Promenades

maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA39000737
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Destinations successives : magasin de commerce, immeuble
Parties constituant non étudiées : boutique

Compléments de localisation

anciennement commune de Morez
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1822, SU, 520 ; 1980, AI, 34-36

Historique

Le bâtiment est construit en 1649 (date portée, avec les initiales A.P., sur le linteau d'une porte intérieure). Propriété de la famille Mandrillon en 1813, il se poursuit au nord et à l'est par une vaste cour fermée de hangars ; il sert alors peut-être de relais de diligence. Morcelé, il est remanié plusieurs fois au cours du 19^e siècle (décennies 1840 et 1880). En 2000, il est occupé par des magasins et des logements.

Période(s) principale(s) : 2^e quart 17^e siècle
Période(s) secondaire(s) : 19^e siècle
Dates : 1649 (porte la date, daté par source)

Description

Le bâtiment a des murs en moellons calcaires enduits et s'élève sur deux étages carrés et un comble à surcroît (formant étage en surcroît dans l'angle sud). Il est distribué par un couloir central, voûté d'arêtes comme une partie du rez-de-chaussée, sur lequel ouvre la porte avec linteau en accolade daté. Ce couloir conduit à un escalier tournant à retours, en maçonnerie au rez-de-chaussée puis en bois au-dessus, dont la première volée communique avec un escalier extérieur droit situé dans la cour. Les élévations sont à travées avec des baies rectangulaires, à linteau délardé en arc segmentaire pour celles éclairant le comble de la façade principale (sur la rue Merlin). Le toit à couverture métallique présente une croupe à l'ouest et un pignon couvert à l'est.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : calcaire ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : métal en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, comble à surcroît
Couvrements : voûte d'arêtes
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon couvert ; croupe

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, escalier en maçonnerie, escalier en charpente ;
escalier de distribution extérieur : escalier droit


Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA39000737/index.htm>

Illustrations



Plan-masse et de situation.
Extrait du plan cadastral, 1980,
section AI, échelle 1:1000.
Dess. André Céréza
IVR43_20093900278NUDA



Façade postérieure du corps
de bâtiment de la rue Merlin.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20033900699X



Vue d'ensemble, à l'angle de la rue
Merlin et de celle des Promenades.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20103900467NUC2A



Vue d'ensemble sur la
rue des Promenades.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20033900706X




Porte principale sur la rue Merlin.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20103900594NUC2A



Porte principale sur la rue
Merlin : détail du vantail.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20103900585NUC2A



Voûte d'arêtes du couloir.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20033900700X



Lindeau en accolade
daté, dans le couloir.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20103900595NUC2A



Couloir du rez-de-chaussée et
escalier, depuis le premier repos.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20033900702X



Escalier et couloir du premier
étage, depuis le premier repos.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20103900463NUC2A



Plafond à la française dans
le couloir du premier étage.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20033900704X

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

présentation de la commune de Morez (IA39001294) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Hauts de Bienne, Morez
les maisons et les immeubles de Morez (IA39001292) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Hauts de Bienne, Morez

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Laurent Poupard

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1980, section AI, échelle 1:1000.

IVR43_20093900278NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2009

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/1000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble, à l'angle de la rue Merlin et de celle des Promenades.

IVR43_20103900467NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble sur la rue des Promenades.

IVR43_20033900706X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2003

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure du corps de bâtiment de la rue Merlin.

IVR43_20033900699X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2003

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porte principale sur la rue Merlin.

IVR43_20103900594NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porte principale sur la rue Merlin : détail du vantaux.

IVR43_20103900585NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Voûte d'arêtes du couloir.

IVR43_20033900700X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2003

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Linteau en accolade daté, dans le couloir.

IVR43_20103900595NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Couloir du rez-de-chaussée et escalier, depuis le premier repos.

IVR43_20033900702X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2003

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier et couloir du premier étage, depuis le premier repos.

IVR43_20103900463NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plafond à la française dans le couloir du premier étage.

IVR43_20033900704X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2003

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation