

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Viry

demeure de notable dite le Château

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00123656
Date de l'enquête initiale : 1994
Date(s) de rédaction : 1994
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : demeure
Appellation : le Château
Parties constituant non étudiées : dépendance, hangar agricole, jardin

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 1828 A3 662, 663 ; 1967, AB, 85

Historique

La porte d'entrée avec accolade et certaines ouvertures de la demeure semble attester que le bâtiment daté du 17^e siècle ; le hangar a été rajouté au 20^e siècle ainsi qu'une véranda devant la porte d'accès au logis

Période(s) principale(s) : 17^e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 20^e siècle

Description

Le logis est couvert par un toit avec croupes et coyau ; la dépendance agricole est couverte par un toit à longs pans et pignons couverts, le hangar est couvert en appentis ; la couverture du logis est en matériau synthétique, celles des parties constituant sont en tuile mécanique et en tôle ondulée ; le logis est en pierre de taille sur la face gauche, en moellons apparents pour les autres faces ; la dépendance agricole est en moellons apparents, le hangar est en tôle ; la partie habitation a 1 étage carré ; la dépendance a 1 étage de comble à surcroît, le hangar est en rez-de-chaussée

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : calcaire, moellon ; moyen appareil ; métal essentage de tôle
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tôle ondulée, matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; toit à longs pans brisés ; pignon couvert ; croupe
Escaliers : escalier dans-œuvre

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents figurés

- **Angle entre le logis et les dépendances agricoles, en 1987.**
Angle entre le logis et les dépendances agricoles, en 1987. Photographie, 1987.
Collection particulière

Illustrations



Vue générale depuis la rue Gambetta.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_19943901119X



Angle entre le logis et les
dépendances agricoles, en 1987.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_19943901306ZAC

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de l'étude du patrimoine du canton des Bouchoux (IA00123624)

présentation de la commune de Viry (IA00123659) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Viry

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Muriel Vercez

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue générale depuis la rue Gambetta.

IVR43_19943901119X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle entre le logis et les dépendances agricoles, en 1987.

Référence du document reproduit :

- **Angle entre le logis et les dépendances agricoles, en 1987.**
Angle entre le logis et les dépendances agricoles, en 1987. Photographie, 1987.
Collection particulière

IVR43_19943901306ZAC

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 1987

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation