

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Les Moussières
au Montechoux

ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00123648
Date de l'enquête initiale : 1994
Date(s) de rédaction : 1994
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : citerne

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1828, C1, 9 ; 1986, B2, 256

Historique

La ferme portait la date 1761 sur le linteau de bois de la porte du logis conservé par le propriétaire ; le bâtiment était une loge et n'était utilisé que l'été, on y fabriquait le fromage ; le bâtiment a été complètement rénové par le propriétaire actuel mais conservé une cheminée en bois à l'intérieur ; la grange haute est aujourd'hui aménagée

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle, 4e quart 20e siècle
Dates : 1761 (porte la date)

Description

La couverture en métal est posée sur l'ancienne couverture en tavaillons

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : bardeau, métal en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre ; escalier droit ; escalier en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : galerie

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Vue de situation.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19943901035X



Façade antérieure et face droite.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19943901038X



Façade antérieure.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19943901039X



Façade antérieure et face gauche.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19943901040X



Face gauche.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19943901041X



Détail de la rainure de la poutre
dans laquelle venait se loger les
planches de la cloison en bois,
entre la cuisine et la grange.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19943901053X




La cheminée en bois dans sa
partie située dans la grange haute.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19943901052X



Le départ de la cheminée en
bois au rez-de-chaussée. Sur
la droite, accroché au mur,
on aperçoit l'instrument en
bois qui sert à l'ouverture
des vantaux de la cheminée.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19943901043X



Le départ de la cheminée
en bois au rez-de-chaussée.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19943901045X



Intérieur du conduit de la cheminée en bois, un nouveau conduit isolé a été ajouté pour la cheminée actuelle.

Phot. Yves Sancey
IVR43_19943901049X



Intérieur du conduit de la cheminée en bois, détail du départ des montants verticaux dans lesquels viennent s'encaster les planches horizontales.

Phot. Yves Sancey
IVR43_19943901050X



Détail de l'instrument en bois permettant d'ouvrir plus ou moins les volets fermant la cheminée en bois.

Phot. Yves Sancey
IVR43_19943901051X



La grange haute : vue générale de la charpente sur poteaux.

Phot. Yves Sancey
IVR43_19943901054X



Détail de la charpente : assemblage du poteau avec la faitière.

Phot. Yves Sancey
IVR43_19943901056X



Détail de la charpente : assemblage d'un poteau avec la panne. Il manque une contre fiche dans le plan parallèle à la pente du toit.

Phot. Yves Sancey
IVR43_19943901057X



Détail de la couverture depuis la grange haute : les tavaillons



Détail d'une cheville en bois empêchant les chevrons de glisser.

Phot. Yves Sancey
IVR43_19943901060X

sont encore posés sous la
couverture en tôle actuelle.

Phot. Yves Sancey
IVR43_19943901059X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de l'étude du patrimoine du canton des Bouchoux (IA00123624)

Présentation de la commune des Moussières (IA00123649) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Les Moussières
fermes du canton des Bouchoux. (IA00123599)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Muriel Vercez

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue de situation.

IVR43_19943901035X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure et face droite.

IVR43_19943901038X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure.

IVR43_19943901039X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure et face gauche.

IVR43_19943901040X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Face gauche.

IVR43_19943901041X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la rainure de la poutre dans laquelle venait se loger les planches de la cloison en bois, entre la cuisine et la grange.

IVR43_19943901053X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La cheminée en bois dans sa partie située dans la grange haute.

IVR43_19943901052X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le départ de la cheminée en bois au rez-de-chaussée. Sur la droite, accroché au mur, on aperçoit l'instrument en bois qui sert à l'ouverture des vantaux de la cheminée.

IVR43_19943901043X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le départ de la cheminée en bois au rez-de-chaussée.

IVR43_19943901045X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur du conduit de la cheminée en bois, un nouveau conduit isolé a été ajouté pour la cheminée actuelle.

IVR43_19943901049X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur du conduit de la cheminée en bois, détail du départ des montants verticaux dans lesquels viennent s'encaster les planches horizontales.

IVR43_19943901050X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'instrument en bois permettant d'ouvrir plus ou moins les volets fermant la cheminée en bois.

IVR43_19943901051X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La grange haute : vue générale de la charpente sur poteaux.

IVR43_19943901054X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la charpente : assemblage du poteau avec la faiçière.

IVR43_19943901056X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la charpente : assemblage d'un poteau avec la panne. Il manque une contre fiche dans le plan parallèle à la pente du toit.

IVR43_19943901057X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la couverture depuis la grange haute : les tavillons sont encore posés sous la couverture en tôle actuelle.

IVR43_19943901059X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail d'une cheville en bois empêchant les chevrons de glisser.

IVR43_19943901060X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation