

Franche-Comté, Doubs  
Besançon  
îlot des Martelots  
6 rue de Pontarlier

## maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA25000440  
Date de l'enquête initiale : 1996  
Date(s) de rédaction : 2006  
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale demeures bisontines  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : maison  
Parties constituantes non étudiées : logement, remise, séchoir, boutique, borne fontaine, cour

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville  
Références cadastrales : 1833, I2, 853 ; 1974, AL, 5

### Historique

La maison a été construite en 1755 pour deux frères, Nicolas et François Jannin, peut-être tous deux commerçants, puisque deux boutiques occupent les extrémités gauche et droite du rez-de-chaussée sur rue. Dans la 1<sup>ère</sup> moitié du 19<sup>e</sup> siècle, avant le cadastre de 1833, le logis sur rue, à un étage carré d'origine, est surélevé de deux étages, les logis secondaires en vis à vis dans la cour reconstruits ainsi que les escaliers à cage ouverte sur cour ; un grand séchoir à claire-voie de bois (bûcher ?) étant bâti au fond de la parcelle, entre les deux ailes des logis secondaires.

Période(s) principale(s) : milieu 18<sup>e</sup> siècle ()  
Période(s) secondaire(s) : 1<sup>ère</sup> moitié 19<sup>e</sup> siècle ()  
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

### Description

L'édifice est constitué d'un logis sur rue bâti sur un sous-sol voûté d'arêtes, de deux logis secondaires perpendiculaires de part et d'autre d'une cour, et d'un grand séchoir à claire-voie de bois (bûcher ?) occupant le fond de la parcelle entre les deux logis secondaires. Il est distribué par un passage cocher en position centrale et par deux escaliers à cage ouverte sur cour, situés entre les logis. Le logis principal, en pierre de taille, est à trois étages carrés. Deux boutiques en occupent le rez-de-chaussée. Le logis gauche, en moellon, bâti sur un sous-sol voûté en berceau en brique, comprend une remise en rez-de-chaussée, le logis droit de même hauteur étant en pan de bois enduit.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; bois ; enduit ; moellon ; pierre de taille ; pan de bois  
Matériau(x) de couverture : tuile plate  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 3 étages carrés, étage de comble  
Couvrements : voûte d'arêtes ; voûte en berceau  
Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier tournant à retours sans jour, cage ouverte, en charpente ; escalier de distribution extérieur : escalier tournant à retours avec jour, cage ouverte, en charpente

## Typologies et état de conservation

Typologies : maison avec entrée cochère

## Statut, intérêt et protection

L'édifice est caractéristique des maisons avec entrée cochère, à deux logis secondaires perpendiculaires au logis principal sur rue, distribués par deux escaliers à cage ouverte. L'élément le plus remarquable est constitué par un grand séchoir en fond de parcelle occupant toute la hauteur des logis sur cour.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Éléments remarquables : séchoir

Statut de la propriété : propriété privée

## Références documentaires

### Bibliographie

- Les sources documentaires sont consultables dans le dossier numérisé, accessible dans la rubrique "Informations complémentaires".

### Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA25000440/index.htm>

## Illustrations



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AL.

Dess. André Céréza

IVR43\_20072500831NUDA



Vue d'ensemble éloignée du logis principal dans l'alignement de la rue, de trois quarts gauche.

Phot. Yves Sancey

IVR43\_20102500752NUC2A



Vue d'ensemble de la façade sur rue du logis principal, de trois quarts droit.

Phot. Yves Sancey

IVR43\_20102500750NUC2A



Détail du rez-de-chaussée  
de la façade sur rue du logis  
principal, de trois quarts droit.

Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102500751NUC2A



Vue d'ensemble de la cour  
depuis le portail d'entrée.

Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102500749NUC2A



Vue d'ensemble du  
séchoir au fond de la cour.

Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102500759NUC2A



Vue d'ensemble du  
logis secondaire droit.

Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102500760NUC2A



Détail du rez-de-chaussée  
du logis secondaire droit  
et d'une partie du séchoir.

Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102500753NUC2A



Vue d'ensemble de l'escalier à  
cage ouverte à droite de la cour.

Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102500754NUC2A





Détail du rez-de-chaussée  
du logis secondaire gauche.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102500758NUC2A



Vue d'ensemble de l'escalier à  
cage ouverte à gauche de la cour.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102500756NUC2A



Détail de l'escalier à cage  
ouverte à gauche de la cour.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102500755NUC2A



Détail de la borne fontaine et  
du rez-de-chaussée du séchoir.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102500757NUC2A

## Dossiers liés


### Dossiers de synthèse :

les hôtels, les maisons et les immeubles de Besançon centre ville (IA25000819) Franche-Comté, Doubs, Besançon

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Roussel

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AL.

Référence du document reproduit :

- **Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AL.**  
Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AL.

IVR43\_20072500831NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2007

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/500

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble éloignée du logis principal dans l'alignement de la rue, de trois quarts gauche.

IVR43\_20102500752NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Vue d'ensemble de la façade sur rue du logis principal, de trois quarts droit.

IVR43\_20102500750NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du rez-de-chaussée de la façade sur rue du logis principal, de trois quarts droit.

IVR43\_20102500751NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Vue d'ensemble de la cour depuis le portail d'entrée.

IVR43\_20102500749NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du séchoir au fond de la cour.

IVR43\_20102500759NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Vue d'ensemble du logis secondaire droit.

IVR43\_20102500760NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Détail du rez-de-chaussée du logis secondaire droit et d'une partie du séchoir.

IVR43\_20102500753NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de l'escalier à cage ouverte à droite de la cour.

IVR43\_20102500754NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du rez-de-chaussée du logis secondaire gauche.

IVR43\_20102500758NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Vue d'ensemble de l'escalier à cage ouverte à gauche de la cour.

IVR43\_20102500756NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'escalier à cage ouverte à gauche de la cour.

IVR43\_20102500755NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la borne fontaine et du rez-de-chaussée du séchoir.

IVR43\_20102500757NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation