

Bourgogne, Côte-d'Or  
Bure-les-Templiers  
1 rue de Champey

## demeure

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA21005853

Date de l'enquête initiale : 2022

Date(s) de rédaction : 2022

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale pierre sèche en couverture

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : demeure

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 2022, E, 820 ; 1833, E, 56

### Historique

La demeure est visible sur le plan cadastral de 1833, cependant elle semble plus vaste qu'aujourd'hui. La demeure a été en partie réduite côté sud.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 19e siècle (?)

### Description

Le plan de la demeure forme un L, composé de la partie logis et d'un pigeonnier. Le pigeonnier compte deux ouvertures : une porte piétonne en plein cintre et une ouverture avec la pierre d'envol encore en place. Les encadrements sont en pierre de taille. Deux arrêtes des angles du pigeonnier sont interrompues et de forme arrondie. Le pigeonnier et une partie du logis sont couverts en pierre calcaire, le reste est en tuile mécanique. Au niveau du pigeonnier, les pierres d'arrière-gouttière sont placées directement sur le mur gouttereau, l'arrondi façonné étant disposé en sous-face. Cette arrière-gouttière tient lieu de corniche, elle est disposée en saillie par rapport au parement extérieur de la maçonnerie. Sur ce premier rang sont placées, à joints croisés, les pierres de gouttière, plus en saillie par rapport au même parement, afin de faire égoutter les ruissellements assez au-delà du mur de façade. Les pierres des rives de pignon au niveau de la partie logis ne sont pas saillantes.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit

Matériau(x) de couverture : calcaire en couverture, tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

Type(s) de couverture : toit à plusieurs pans ; toit à deux pans, pignon découvert

### Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé

### Statut, intérêt et protection

Protections :

Statut de la propriété : propriété privée

## Références documentaires

### Documents d'archive

- **Archives départementales de la Côte-d'Or. Cadastre de la commune de Bure-les-Templiers.**  
Archives départementales de la Côte-d'Or. Cadastre de la commune de Bure-les-Templiers.
  - Atlas parcellaire (1833) : 3 PP 120/16
  - État de section (1834) : 3 P ES 120-1/5Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : 3 P 120

## Illustrations



Vue d'ensemble depuis le sud-est.  
Phot. Morgane Guillemain  
IVR26\_20222101165NUC2A



Détail du pigeonnier depuis le sud-est.  
Phot. Morgane Guillemain  
IVR26\_20222101164NUC2A

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

la pierre sèche comme matériau de couverture dans le Parc national de forêts (IA00141480)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Morgane Guillemain

Copyright(s) : (c) Parc national de forêts ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble depuis le sud-est.

IVR26\_20222101165NUC2A

Auteur de l'illustration : Morgane Guillemin

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Parc national de forêts  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du pigeonnier depuis le sud-est.

IVR26\_20222101164NUC2A

Auteur de l'illustration : Morgane Guillemin

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Parc national de forêts  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation