

Bourgogne-Franche-Comté, Territoire de Belfort
Beaucourt
rue Sous les Vignes

demeure d'industriel dite château Edouard Japy ou château des Vignes

Références du dossier

Numéro de dossier : IA90000085
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 1982, 2000
Cadre de l'étude : patrimoine industriel patrimoine industriel du Territoire de Belfort
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : demeure
Genre du destinataire : d'industriel
Appellation : Château Edouard Japy
Destinations successives : restaurant, logement
Parties constituant non étudiées : logement, orangerie, conciergerie, ferme, grange, écurie

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1979 AK 92, 93

Historique

Cette demeure a été édifiée après 1816 pour Frédéric-Guillaume, fils de Frédéric Japy. Appelée château des Vignes parce que bâtie sur le coteau éponyme, elle échoit successivement à Ingénu, Louis-Octave, et Edouard Japy, qui lui laissera son nom. Les parties agricoles (ferme, grange, écurie, orangerie) auraient été édifiées vers 1830-1840. La conciergerie daterait de la fin du 19e siècle. En 1970, l'ensemble - comprenant également le château de Mme de la Chesnaie (étudié : voir le dossier IA90000086) construit dans la propriété de la demeure Edouard Japy - est vendu à un particulier. En 1987, celui-ci se sépare du château Edouard Japy et de 49 ares de terrain, privant la demeure de son parc. Le château a été aménagé en appartements. Un restaurant a été installé dans le bâtiment de l'ancienne grange-écurie.

Période(s) principale(s) : 19e siècle ()
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Frédéric-Guillaume Japy (commanditaire, attribution par travaux historiques)

Description

La demeure est composée d'un corps central flanqué de deux ailes, en pierre de taille et moellon de calcaire enduit. Elle comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et un étage de comble, couverte d'un toit à longs pans brisés et croupe. Les façades latérales sont couvertes de treillage en bois. La conciergerie comprend un rez-de-chaussée, un étage carré et un étage de comble. Le bâtiment de ferme, comprenant l'orangerie, est en moellon de calcaire, enduit et essentage de planches, couvert d'un toit à longs pans en tuile mécanique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; enduit ; moellon ; pierre de taille ; essentage de planches
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés ; toit à longs pans ; croupe

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <http://patrimoine.bourgognefranche-comte.fr/gtrudov/IA90000085/index.htm>

Illustrations




Vue d'ensemble depuis le sud.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20029000262XA



Façade nord.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20029000260XA



Vue de trois quarts arrière.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20029000258XA



Plan-masse et de situation.
Extrait du plan cadastral,
1984, section AK, 1:1000.
Dess. André Céréza
IVR43_20039000014NUDA



Vue d'ensemble depuis le sud-est (à gauche) en 1981.SRI.
Enquête régionale sur les
bâtiments industriels (1979-1981).
Phot. Yves Sancey
IVR43_19819000046X



Façade ouest en 1981.SRI.
Enquête régionale sur les
bâtiments industriels (1979-1981).
Phot. Yves Sancey
IVR43_19819000047X



Vue de trois quarts arrière en 1981.SRI. Enquête régionale sur les
bâtiments industriels (1979-1981).
Phot. Yves Sancey
IVR43_19819000048X



Façade ouest vue de trois quarts en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

Phot. Yves Sancey
IVR43_19819000049X



Détail de la façade ouest en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

Phot. Yves Sancey
IVR43_19819000050X



Façades est et nord vues de trois quarts en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

Phot. Yves Sancey
IVR43_19819000052X

Façades sud et nord vues de trois quarts en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

Phot. Yves Sancey
IVR43_19819000053X



Bâtiments agricoles depuis le sud en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

Phot. Yves Sancey
IVR43_19819000054X

La conciergerie depuis le sud en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

Phot. Yves Sancey
IVR43_19819000056X

Détail du pignon de la conciergerie en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

Phot. Yves Sancey
IVR43_19819000057X

Façade est de la conciergerie en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

Phot. Yves Sancey
IVR43_19819000058X



Façade sud des écuries en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

Phot. Yves Sancey
IVR43_19819000059X

Façade sud de l'orangerie en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

Phot. Yves Sancey
IVR43_19819000060X

Vue de trois quarts de l'orangerie et du logement en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

Phot. Yves Sancey
IVR43_19819000061X



Façade nord de l'orangerie en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

Phot. Yves Sancey
IVR43_19819000062X



L'orangerie en 1981. Détail d'une baie d'aération.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

Phot. Yves Sancey
IVR43_19819000063X



Intérieur de l'orangerie en 1981.SRI. Inventaire topographique du canton de Beaucourt (1981-1982).

Phot. Yves Sancey
IVR43_19819000064X



Bâtiment à usage agricole (étable, fenil).

Phot. Yves Sancey
IVR43_20029000264X



Vue de trois quarts du bâtiment à usage agricole (étable, fenil).

Phot. Yves Sancey
IVR43_20029000267X



Vue de trois quarts de l'orangerie.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20029000263X



Orangerie et logement depuis l'est.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20029000266XA



Conciergerie.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20029000268X



Détail du pignon de la conciergerie.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20029000269X

Dossiers liés

Est partie constituante de : ensemble industriel Japy (IA90000075) Bourgogne-Franche-Comté, Territoire de Belfort, Beaucourt

Dossiers de synthèse :

présentation de l'étude du patrimoine industriel du Territoire de Belfort (IA90000152)

présentation de la commune de Beaucourt (IA90000154) Bourgogne-Franche-Comté, Territoire de Belfort, Beaucourt

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Bernard Lardière, Raphaël Favereaux

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble depuis le sud.

IVR43_20029000262XA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2002

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade nord.

IVR43_20029000260XA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2002

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Vue de trois quarts arrière.

IVR43_20029000258XA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2002

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1984, section AK, 1:1000.

IVR43_20039000014NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2003

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis le sud-est (à gauche) en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

IVR43_19819000046X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1981

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade ouest en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

IVR43_19819000047X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1981

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois quarts arrière en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

IVR43_19819000048X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1981

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade ouest vue de trois quarts en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

IVR43_19819000049X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1981

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la façade ouest en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

IVR43_19819000050X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1981

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façades est et nord vues de trois quarts en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

IVR43_19819000052X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1981

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façades sud et nord vues de trois quarts en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

IVR43_19819000053X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1981

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiments agricoles depuis le sud en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

IVR43_19819000054X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1981

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La conciergerie depuis le sud en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

IVR43_19819000056X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1981

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du pignon de la conciergerie en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

IVR43_19819000057X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1981

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade est de la conciergerie en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

IVR43_19819000058X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1981

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud des écuries en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

IVR43_19819000059X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1981

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud de l'orangerie en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

IVR43_19819000060X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1981

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois quarts de l'orangerie et du logement en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

IVR43_19819000061X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1981

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade nord de l'orangerie en 1981.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

IVR43_19819000062X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1981

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'orangerie en 1981. Détail d'une baie d'aération.SRI. Enquête régionale sur les bâtiments industriels (1979-1981).

IVR43_19819000063X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1981

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'orangerie en 1981.SRI. Inventaire topographique du canton de Beaucourt (1981-1982).

IVR43_19819000064X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1981

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment à usage agricole (étable, fenil).

IVR43_20029000264X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2002

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois quarts du bâtiment à usage agricole (étable, fénil).

IVR43_20029000267X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2002

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois quarts de l'orangerie.

IVR43_20029000263X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2002

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Orangerie et logement depuis l'est.

IVR43_20029000266XA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2002

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Conciergerie.

IVR43_20029000268X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2002

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du pignon de la conciergerie.

IVR43_20029000269X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2002

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation