

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône
Beaumotte-lès-Pin
Grande Rue

ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00015925
Date de l'enquête initiale : 1976
Date(s) de rédaction : 1979
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1966, AB, 119

Historique

Construction début 19e siècle, antérieure au cadastre de 1834
Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00015925/index.htm>

Illustrations



Vue de trois quarts droit.
Phot. Bernard Lardière
IVR43_19797000092Z



Vue de trois quarts gauche.
Phot. Bernard Lardière
IVR43_19797000091Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

maisons, fermes (IA00015920) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Beaumotte-lès-Pin

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Claerr, Bernard Lardière

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue de trois quarts droit.

IVR43_19797000092Z

Auteur de l'illustration : Bernard Lardière

Date de prise de vue : 1979

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois quarts gauche.

IVR43_19797000091Z

Auteur de l'illustration : Bernard Lardière

Date de prise de vue : 1979

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation