

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Baudrières
Tenarre
Moulin Bas

moulin

Références du dossier

Numéro de dossier : IA71001266

Date de l'enquête initiale : 2006

Date(s) de rédaction : 2006

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale enquête partielle, enquête thématique départementale habitat de la Bresse bourguignonne, enquête thématique départementale enquête externe

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : moulin

Parties constituantes non étudiées : grange, étable, toit à porcs

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : . 1832 E2 515, 516 ; 1961, AS, 223

Historique

Un bâtiment figure déjà à l'emplacement du bâtiment principal actuel sur un plan terrier de 1781. Sur le cadastre ancien, seules les parties en pan de bois de la grange et du toit à porcs actuels sont représentés. Le bâtiment principal actuel n'est pas celui représenté car son plan est différent. Les bâtiments les plus anciens datent probablement du premier tiers du 19^{ème} siècle, ceux en pierre de la deuxième moitié. Ce moulin est dans la même famille depuis au moins quatre générations et a cessé de fonctionner en 1970. Selon la propriétaire actuelle, le moulin que l'on voit sur le cadastre ancien a brûlé.

Période(s) principale(s) : 19^e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Moulin sur étang, implanté en retrait de la route, sur les trois côtés d'une cour. Logis en pan de bois à chevrons et pierre (croupe à gauche) accolé à la gauche du moulin en pierre (roue au pignon droit). Bâtiment des dépendances constitué d'une grange en pan de bois et de deux étables en pierre, implanté perpendiculairement, à gauche. Toit à porcs en pan de bois et en pierre en vis-à-vis, le long du bief. Sol du moulin dallé, corniche en brique à quatre rangs (le troisième posé pointes en avant). Haute cheminée en brique circulaire sur la digue de l'étang.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; bois ; calcaire ; enduit ; pan de bois ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile plate

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe ; pignon

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, escalier en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : logis et dépendances perpendiculaires

État de conservation : restauré, remanié

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Dossier numérisé prochainement disponible :

Illustrations



Vue d'ensemble de la façade.
Phot. Gaëlle Prost
IVR26_20067101119NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de la commune de Baudrières (IA71001269) Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire, Baudrières
fermes, maisons et moulin à Baudrières (IA71001268) Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire, Baudrières, Boulay,
Tenarre, Roussenne

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Gaëlle Prost

Copyright(s) : (c) Ecomusée de la Bresse bourguignonne ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade.

IVR26_20067101119NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Prost

Date de prise de vue : 2006

(c) Ecomusée de la Bresse Bourguignonne ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation