

Franche-Comté, Doubs
Rougemont
2 rue de la Grande Côte

maison puis ferme, actuellement maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25000881

Date de l'enquête initiale : 2010

Date(s) de rédaction : 2010

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale petites cités comtoises de caractère

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison

Destinations successives : ferme

Parties constituantes non étudiées : enclos, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 1835, E, 25 ; 2009, AL, 63

Historique

La maison est antérieure au cadastre de 1835. D'après un renseignement oral, la plaque de cheminée de la cuisine porte la date 1710. Au cours de la seconde moitié du 19^e siècle ou tout début du siècle suivant, elle a été agrandie pour abriter des parties agricoles (grange et étable).

Période(s) principale(s) : 1^{er} quart 18^e siècle ()

Dates : 1710 (porte la date)

Description

La maison est construite sur une parcelle en forte déclivité. Le toit sur la façade postérieure affleure la pente où est situé le jardin. Elle comprend un rez-de-chaussée surélevé, par lequel on accède au logis grâce à un escalier en pierre calcaire, droit, parallèle à la rue. Le logis se prolonge sur la façade latérale droite en rez-de-chaussée ouvrant sur le jardin. L'habitation (intérieur non vu) est composée d'une cuisine avec cheminée et four à pain (dont le cul de four est encore visible sur la façade latérale droite). Elle communique avec le "poêle", servant autrefois de chambre à coucher et de salle à manger. L'étable, qui s'ouvre à l'extrémité du mur gouttereau et communique avec la grange, a conservé les pavés calcaires et quatre crèches. Un escalier dans-oeuvre conduit à l'étage des chambres (une chambre a été créée récemment dans les combles). Dessous, l'escalier extérieur s'ouvre la cave voûtée en berceau, où une étable à cochons (la "soue") a été aménagée. La grange, autrefois en terre battue, est plafonnée.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit

Matériau(x) de couverture : tuile en écaille, tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie ; escalier dans-oeuvre

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Façade antérieure.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20102500662NUC4A



Façade latérale droite.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20102501298NUC4A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de la commune de Rougemont (IA25002020) Franche-Comté, Doubs, Rougemont
fermes et maisons de Rougemont (IA25002021) Franche-Comté, Doubs, Rougemont

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Liliane Hamelin, Christophe Jacques

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure.

IVR43_20102500662NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade latérale droite.

IVR43_20102501298NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation