

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Beauvernois
les Bigueures

maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA71001093

Date de l'enquête initiale : 2005

Date(s) de rédaction : 2005

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale enquête partielle, enquête thématique départementale habitat de la Bresse bourguignonne, enquête thématique départementale enquête externe

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : 1830, B2, 865 ; 1983, ZL, 77

Historique

Restes d'une maison ou d'une ferme datant vraisemblablement du 18ème siècle selon son type de pan de bois, et figurant sur le cadastre ancien. Le grand-père du propriétaire actuel a acheté le bâtiment dans les années 1940 et en a tout de suite démoli les trois quarts droits dont les bois étaient en très mauvais état. Selon son fils il s'agissait d'un grand logis et le bâtiment des dépendances était bien plus loin sur la gauche ... mais il ne figure pas sur le cadastre ancien. Peut-être était-il plutôt en face, de l'autre côté de la route, comme le puits. Selon le même témoin le bâtiment aurait accueilli un café au 19ème siècle. Après la destruction, une écurie en brique sous appentis a été accolée au mur pignon créé à droite et le sol en terre battue a été recouvert de carreaux de terre cuite. Ce logis à pièce unique fut habité jusqu'en 1950.

Période(s) principale(s) : 18e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Logis implanté parallèlement à la route et construit en pan de bois à poteaux rapprochés à remplissage de brique sur "murot" de pierre. Echelle de meunier dans-oeuvre du grenier disparue. Auvent sur aisseliers régissant. Enduit sur lattes.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; bois ; calcaire ; enduit ; essentage de planches ; pan de bois ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile plate

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à deux pans de plan massé ; croupe ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Dossier numérisé prochainement disponible :

Illustrations



Vue d'ensemble de la façade.

Phot. Gaëlle Prost

IVR26_20057102509NUCA

Auteur(s) du dossier : Gaëlle Prost

Copyright(s) : (c) Ecomusée de la Bresse bourguignonne ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade.

IVR26_20057102509NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Prost

Date de prise de vue : 2005

(c) Ecomusée de la Bresse Bourguignonne ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation