

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs  
Besançon  
îlot Proudhon  
5 rue Bersot

## maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA25000597  
Date de l'enquête initiale : 1996  
Date(s) de rédaction : 2009  
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale demeures bisontines  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : maison  
Parties constituantes non étudiées : logement, remise, boutique, cour

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville  
Références cadastrales : 1833, I2, 795 ; 1974, AC, 66

### Historique

Le logis sur rue porte la date 1700 au-dessus de l'entrée qui a probablement été modifiée au 19e siècle pour passer d'une porte cochère (conservée sur cour) à une porte de couloir, tandis qu'une grande baie de boutique était percée à droite de celle-ci. Cette façade, comprenant un étage carré d'origine, a été surélevée d'un étage à l'identique sans doute dans le courant du 18e siècle, et a été complétée par deux étages de comble en retrait avec balcon au 19e siècle. Le logis secondaire, à un étage carré d'origine, a subi le même sort.

Période(s) principale(s) : 1er quart 18e siècle  
Période(s) secondaire(s) : 19e siècle  
Dates : 1700 (porte la date)

### Description

Le logis sur rue a été bâti sur une cave voûtée en berceau et une autre plafonnée. Le logis secondaire en fond de cour comprend une remise située dans l'axe de l'ancienne porte cochère. Tous deux sont distribués par un escalier à cage ouverte en maçonnerie puis en charpente. La façade antérieure du logis principal est en pierre de taille ainsi que les deux premiers niveaux sur cour, le reste étant recouvert d'un essentage de matériau synthétique. Le logis secondaire, en moellon enduit pour les deux premiers niveaux, est en pierre de taille pour le reste.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ; enduit ; calcaire, pierre de taille ; essentage de matériau synthétique  
Matériau(x) de couverture : tuile plate  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 3 étages carrés, 2 étages de comble  
Couvrements : voûte en berceau  
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier de type complexe, cage ouverte, escalier en maçonnerie, escalier en charpente

## Typologies et état de conservation

Typologies : maison à entrée cochère

## Statut, intérêt et protection

Malgré des dénaturations, l'édifice portant la date 1700 est caractéristique des demeures à entrée cochère et escalier à cage ouverte qui deviendront un modèle courant au 18<sup>e</sup> siècle.


Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

## Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA25000597/index.htm>

## Illustrations



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AC.  
Dess. André Céréza  
IVR43\_20102500035NUDA



Logis principal, vue d'ensemble de trois quarts droit.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20122500349NUC2A



Logis principal, façade antérieure : de face.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20122500346NUC2A



Logis principal, façade antérieure : détail de la partie supérieure à partir du premier étage.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20122500348NUC2A



Logis principal, façade postérieure : détail de l'étage et de la surélévation.  
Phot. Yves Sancey

Logis principal, façade  
postérieure : de face.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20122500347NUC2A




Logis principal, façade postérieure :  
détail de la porte cochère.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20122500351NUC2A



Vue de l'escalier à cage ouverte  
depuis la deuxième volée.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20122500355NUC2A



Vue d'ensemble de l'escalier  
à cage ouverte sur cour.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20122500353NUC2A



Logis principal : vue de l'intérieur  
de l'escalier à cage ouverte  
et de la porte d'entrée de  
l'appartement du premier étage.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20122500354NUC2A

IVR43\_20122500352NUC2A



Vue du départ de l'escalier  
à cage ouverte sur cour.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20122500357NUC2A



Logis secondaire : détail  
du porte cochère depuis le  
couloir du logis principal.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20122500356NUC2A



Logis secondaire, façade sur cour :  
détail de la porte cochère murée.

Phot. Yves Sancey

IVR43\_20122500350NUC2A



Façade antérieure : détail du  
chronogramme au-dessus de l'entrée.

Phot. Yves Sancey

IVR43\_20122500358NUC2A

## Dossiers liés


### Dossiers de synthèse :

les hôtels, les maisons et les immeubles de Besançon centre ville (IA25000819) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Besançon

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Roussel

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AC.

IVR43\_20102500035NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2010

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/500

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal, vue d'ensemble de trois quarts droit.

IVR43\_20122500349NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal, façade antérieure : de face.

IVR43\_20122500346NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal, façade antérieure : détail de la partie supérieure à partir du premier étage.

IVR43\_20122500348NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal, façade postérieure : de face.

IVR43\_20122500347NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal, façade postérieure : détail de l'étage et de la surélévation.

IVR43\_20122500352NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal, façade postérieure : détail de la porte cochère.

IVR43\_20122500351NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de l'escalier à cage ouverte sur cour.

IVR43\_20122500353NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du départ de l'escalier à cage ouverte sur cour.

IVR43\_20122500357NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'escalier à cage ouverte depuis la deuxième volée.

IVR43\_20122500355NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal : vue de l'intérieur de l'escalier à cage ouverte et de la porte d'entrée de l'appartement du premier étage.

IVR43\_20122500354NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis secondaire : détail du porte cochère depuis le couloir du logis principal.

IVR43\_20122500356NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis secondaire, façade sur cour : détail de la porte cochère murée.

IVR43\_20122500350NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure : détail du chronogramme au-dessus de l'entrée.

IVR43\_20122500358NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation