

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Besançon
îlot Jean Cornet
8 rue Bersot

maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25000489
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale demeures bisontines
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, boutique, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1833, I2, 721 ; 1974, AI, 5

Historique

Le lotissement de la rue Bersot, avec des parcelles étroites sur rue (entre trois et cinq mètres environ) et plus ou moins profondes, aurait été créé à la fin du 12^e siècle par l'abbaye Saint-Paul pour attirer, dans sa proximité, des artisans et des commerçants. La maison, au n° 8 de la rue, construite sur une cave à plafond en poutres, conserve sur cour un encadrement de porte de couloir datable du 13^e siècle. Il constituerait donc le seul vestige conservé visible de l'origine de ce lotissement. La façade sur rue a été reconstruite au début du 18^e siècle et a probablement été surélevée d'un étage (passant ainsi d'un à deux) dans le courant du 18^e siècle. Au 19^e siècle, une nouvelle surélévation, en retrait cette fois, a été ajoutée. Le logis secondaire en pan de bois situé dans la cour, de datation indéterminée, est en ruine suite à un incendie survenu à la fin du 20^e siècle.

Période(s) principale(s) : 18^e siècle
Période(s) secondaire(s) : Milieu du Moyen Age, 19^e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Le logis principal, en pierre de taille sur rue et au rez-de-chaussée sur cour, les autres étages étant en pan de bois enduit, est distribué par une couloir latéral, dans lequel un encorbellement en pierre de taille signale la présence d'une cheminée à l'étage, et par un escalier dans-oeuvre donnant à gauche du couloir. Au fond de la cour, se trouve un logis secondaire en ruine en pan de bois enduit qui possédait un escalier extérieur en charpente.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; bois ; enduit ; pierre de taille ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 3 étages carrés
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, escalier en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : maison avec escalier principal dans-œuvre et couloir

Statut, intérêt et protection

L'élément le plus remarquable de cette maison est constitué par l'encadrement de porte du couloir en pierre de taille, situé sur cour, couvert d'un arc trilobé datable du 13^e siècle.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Éléments remarquables : porte

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires


Documents figurés

- **Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AI.**
Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AI.

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA25000489/index.htm>

Illustrations



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AI.
Dess. André Céréza
IVR43_20092501215NUDA



Façade sur rue, de trois quarts droit.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20112500137NUC4A



Façade sur rue, de face.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20112500136NUC4A



Logis principal : façade postérieure, de face.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20112500141NUC4A



Logis principal : détail du couloir en direction de la cour.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20112500139NUC4A



Façade postérieure du logis principal : détail de l'entrée du couloir.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20112500138NUC4A



Logis principal : détail d'un encorbellement de cheminée dans le couloir d'entrée.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20112500140NUC4A

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

les hôtels, les maisons et les immeubles de Besançon centre ville (IA25000819) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Besançon

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Roussel

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AI.

Référence du document reproduit :

- **Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AI.**
Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AI.

IVR43_20092501215NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2009

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/500

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sur rue, de trois quarts droit.

IVR43_20112500137NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sur rue, de face.

IVR43_20112500136NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal : façade postérieure, de face.

IVR43_20112500141NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal : détail du couloir en direction de la cour.

IVR43_20112500139NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure du logis principal : détail de l'entrée du couloir.

IVR43_20112500138NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal : détail d'un encorbellement de cheminée dans le couloir d'entrée.

IVR43_20112500140NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation