

Franche-Comté, Doubs  
Jougne  
17 Grande Rue

## fromagerie, école

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA25000546

Date de l'enquête initiale : 2008

Date(s) de rédaction : 2009

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale petites cités comtoises de caractère

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : fromagerie, école

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 2008, AC, 172 ; 1839, E, 162

### Historique

En 1839, date du cadastre napoléonien, le bâtiment abrite au rez-de-chaussée une fromagerie appartenant aux « associés de la fromagerie de Jougne » et, au 1er étage, l'école communale. Cette dernière est déplacée vers 1840-1850. La fromagerie est reconstruite après l'incendie qui dévasta le village en 1870. Elle compte alors 48 sociétaires mais 7 seulement en 1985. Comme les deux autres de la commune (à Entre-les-Fourgs et la Ferrière), la fromagerie du village était en activité toute l'année et produisait du gruyère, de la crème et du beurre. Le bâtiment a été plusieurs fois modifié pour s'adapter aux nouvelles technologies et à la vente au public : transformation des ouvertures, création de nouvelles fenêtres sous les pignons et, dans les années 1960, d'une lucarne de toit sur l'élévation postérieure, condamnation de la porte au rez-de-chaussée sur l'élévation latérale droite, puis disparition visuelle de ce niveau derrière un important remblai de terre, modification des escaliers. En 1970 est aménagé un magasin. La fromagerie de Jougne ne fabrique plus de fromage à partir de 1991 et le lait est collecté par la fromagerie Sancey, de Métabief. Elle poursuit la vente des produits jusqu'en 2000 (celle d'Entre-les-Fourgs cesse la fabrication en 1997, le lait étant repris par la coopérative des Longevilles-Mont d'Or, et ferme vers 2006 ; celle de la Ferrière a disparu dans les années 1980). Le bâtiment est aujourd'hui inoccupé.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

### Description

La fromagerie est construite en moellons calcaires enduits (la pierre de taille est réservée aux encadrements des ouvertures anciennes, les ouvertures récentes étant moulées en béton). Elle est coiffée d'un toit à longs pans et demi-croupes, à couverture de tuiles mécaniques. La tôle couvre le surcroît sur l'élévation postérieure. Le rez-de-chaussée surélevé s'ouvre sur la rue par trois portes. A gauche se situe l'escalier menant directement à l'étage de comble, au centre la pièce de fabrication ouverte sur la chambre à lait, à droite la pièce de collecte du lait, devenue salle de vente à partir des années 1970. A l'étage de soubassement se développent les caves d'affinage. La 1ère, la plus importante, est voûtée en berceau segmentaire continu parallèle à la rue et mesure environ 5 m de large sur 12 m de long. Elle était aérée par quatre baies fromagères (deux à chaque extrémité), aujourd'hui murées. Cette cave est séparée des autres par une porte droite dont l'embrasure est creusée d'une feuillure. La seconde cave est parallèle à la première, voûtée en berceau continu et mesure 1,5 m de large sur 8 m de long. Une trappe, aménagée au sommet de la voûte, est aujourd'hui condamnée. La troisième cave, parallèle aux précédentes, est plafonnée. Elle mesure environ 3 m large sur 8 m de long. Elle était éclairée par deux fenêtres ouvertes sur la façade postérieure (aujourd'hui murées). La quatrième cave est perpendiculaire aux précédentes.

Elle est plafonnée et mesure environ 2,5 m large sur 4,5 m de long. Elle était aérée par une baie fromagère ouverte sur la façade postérieure et aujourd'hui murée.

### Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tôle nervurée

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé, étage de comble

Couvrements : voûte en berceau segmentaire ; voûte en berceau

Type(s) de couverture : toit à longs pans, demi-croupe

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, en charpente ; escalier dans-oeuvre : escalier en équerre, en maçonnerie


### Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté

### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune

### Illustrations



Plan-masse et de situation.  
Extrait du plan cadastral, 2008,  
section AC, échelle 1:1 000.  
Dess. André Céréza  
IVR43\_20102501461NUDA



Façade antérieure et  
façade latérale droite.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20092501179NUC2A

### Dossiers liés


#### Dossiers de synthèse :

présentation de la commune de Jougne (IA25000614) Franche-Comté, Doubs, Jougne

#### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Liliane Hamelin, Carole Josso

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 2008, section AC, échelle 1:1 000.

IVR43\_20102501461NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2010

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/1 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure et façade latérale droite.

IVR43\_20092501179NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2009

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation