

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Audincourt
6 rue du 11 Novembre

maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00014898
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 1986
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituant non étudiées : enclos, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1980, AX, 41

Historique

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue de situation.
Phot. Bernard Lardière
IVR43_19832500249Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

maisons (IA00014858) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Audincourt

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Bernard Lardière

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue de situation.

IVR43_19832500249Z

Auteur de l'illustration : Bernard Lardière

Date de prise de vue : 1983

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation