

Bourgogne-Franche-Comté, Jura  
Salins-les-Bains  
rue du Corneux

## baies 6 et 7

### Références du dossier

Numéro de dossier : IM39002536  
Date de l'enquête initiale : 1982  
Date(s) de rédaction : 1982  
Cadre de l'étude : recensement du vitrail  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : verrière  
Précision sur la dénomination : verrière figurée

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville  
Emplacement dans l'édifice : collégiale Saint-Maurice

### Historique

Les vitraux ont été réalisés à la fin du 19e siècle par Charles Champigneulle, peintre-verrier à Bar-le-Duc (Meuse).  
Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle  
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Champigneulle (peintre-verrier)  
Lieu d'exécution : Grand Est, Meuse, Bar-le-Duc

### Description

1 lancette en arc brisé.

### Éléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail  
Éléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, en arc brisé

Mesures : h : 2,5 mla : 1,2 m  
Hauteur = 2,5 m - Largeur = 1,2 m

Représentations :  
saint Joseph  
saint Maurice  
Baie 6 : saint Joseph  
Baie 7 : saint Maurice

## État de conservation

mauvais état

Baie 7 : 1 trou, mise en plomb défectueuse, grisaille effacée.  
Grillages à l'extérieur.

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune

## Présentation

Le vitrail n'a pas été photographié.

## Dossiers liés

Est partie constituante de : vitraux de la collégiale Saint-Maurice (IM39002531) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Salins-les-Bains, rue du Corneux

Auteur(s) du dossier : Martine Callias Bey

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine