

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Besançon
îlot Proudhon
33 rue Bersot

maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25000599
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale demeures bisontines
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, boutique, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1833, I2, 799 ; 1974, AC, 160

Historique

Le logis principal a été construit dans la 1ère moitié du 18e siècle et surélevé d'un étage sur rue et de deux sur cour probablement aussi au 18e siècle en respectant le style des baies d'origine. Le premier logis secondaire date aussi de la 1ère moitié du 18e siècle. Le second logis de datation incertaine (18e siècle ?) a été surélevé d'un étage au 19e siècle et agrandi d'une aile en retour d'équerre dans la troisième cour. La cage de l'escalier a été fermée par une cloison en bois dans la 2e moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : 19e siècle

Description

Le logis principal à trois étages carrés et le premier logis secondaire, à un étage carré et un de comble, sont distribués par un escalier à cage ouverte en charpente. Un passage cocher latéral les traverse. Le deuxième logis secondaire au fond de la deuxième cour est en revanche distribué par un couloir latéral et un escalier dans-oeuvre à jour central. L'ensemble des caves sont voûtées d'arêtes. Il subsiste l'escalier extérieur de la cave du troisième logis.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 3 étages carrés, étage de comble
Couvrements : voûte d'arêtes
Élévations extérieures : élévation à travées
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier symétrique, cage ouverte, escalier en charpente ; escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, escalier en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : maison à entrée cochère

Statut, intérêt et protection

On ne comprend plus guère actuellement l'utilité du grand passage cocher traversant les deux premiers logis, mais la présence d'une entrée secondaire potentielle de l'édifice a probablement été bouleversée par la création à proximité de la rue Proudhon entre 1871 et 1873.


Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA25000599/index.htm>

Illustrations



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AC.

Dess. André Céréza

IVR43_20102500037NUDA



Vue d'ensemble du logis principal de trois quarts gauche.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20122500363NUC2A



Vue des passages cochers en enfilade.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20122500364NUC2A



Détail de la façade postérieure du logis principal et de la paroi extérieure de la cage d'escalier.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20122500365NUC2A



Détail de la paroi extérieure de la cage d'escalier.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20122500366NUC2A



Détail de l'intérieur de l'escalier à cage ouverte.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20122500367NUC2A



Vue d'ensemble de la
façade antérieure du
premier logis secondaire.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122500368NUC2A




Premier logis secondaire :
détail du passage cocher.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122500370NUC2A



Deuxième logis secondaire :
détail du couloir depuis le passage
cocher du premier logis secondaire.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122500371NUC2A




Vue de la deuxième cour.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122500372NUC2A



Deuxième cour : façade postérieure
du premier logis secondaire.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122500373NUC2A



Deuxième cour, façade postérieure
du premier logis secondaire :
détail du rez-de-chaussée.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122500374NUC2A



Deuxième logis secondaire :
détail de la partie supérieure
de la façade postérieure.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20122500376NUC2A



Deuxième logis secondaire,
troisième cour : aile contenant
l'escalier dans oeuvre.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20122500377NUC2A



Détail de l'entrée de cave du
deuxième logis secondaire.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20122500375NUC2A



Vue de la troisième cour.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20122500378NUC2A

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

les hôtels, les maisons et les immeubles de Besançon centre ville (IA25000819) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Besançon

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Roussel

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AC.

IVR43_20102500037NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2010

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/500

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du logis principal de trois quarts gauche.

IVR43_20122500363NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des passages cochers en enfilade.

IVR43_20122500364NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la façade postérieure du logis principal et de la paroi extérieure de la cage d'escalier.

IVR43_20122500365NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la paroi extérieure de la cage d'escalier.

IVR43_20122500366NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'intérieur de l'escalier à cage ouverte.

IVR43_20122500367NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la façade antérieure du premier logis secondaire.

IVR43_20122500368NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Premier logis secondaire : détail du passage cocher.

IVR43_20122500370NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Deuxième logis secondaire : détail du couloir depuis le passage cocher du premier logis secondaire.

IVR43_20122500371NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la deuxième cour.

IVR43_20122500372NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Deuxième cour : façade postérieure du premier logis secondaire.

IVR43_20122500373NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Deuxième cour, façade postérieure du premier logis secondaire : détail du rez-de-chaussée.

IVR43_20122500374NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Deuxième logis secondaire : détail de la partie supérieure de la façade postérieure.

IVR43_20122500376NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Deuxième logis secondaire, troisième cour : aile contenant l'escalier dans oeuvre.

IVR43_20122500377NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'entrée de cave du deuxième logis secondaire.

IVR43_20122500375NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la troisième cour.

IVR43_20122500378NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation