

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs  
Besançon  
îlot Saint-Pierre  
Grande Rue 67

## **hôtel Pourcheresse de Fraisans**

### **Références du dossier**

Numéro de dossier : IA25000575  
Date de l'enquête initiale : 1996  
Date(s) de rédaction : 2009  
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale demeures bisontines  
Degré d'étude : étudié  
Référence du dossier Monument Historique : PA00101515

### **Désignation**

Dénomination : hôtel  
Appellation : Hôtel Pourcheresse de Fraisans  
Parties constituantes non étudiées : logement, cour

### **Compléments de localisation**

Milieu d'implantation : en ville  
Références cadastrales : 1833, I2, 569 ; 1974, AC, 161

### **Historique**

L'hôtel Pourcheresse de Fraisans a peut-être été bâti par l'architecte Nicolas Nicole à partir de 1739, à l'emplacement de la maison du sculpteur Hugues-Melchior Morand, rachetée en 1728 par Jacques-François Pourcheresse dont la famille a été anoblie en 1758 et pourvue du marquisat de Pourcheresse de Fraisans. J.F. Pourcheresse a été garde de la marine à Brest en 1732, enseigne, puis lieutenant de vaisseau en 1748, ce qui expliquerait la présence d'ancres de marine dans la ferronnerie du grand escalier. En 1769, la demeure est vendue à Désiré Richardot, seigneur de Choisey et président à la chambre des comptes de Besançon. Au 19<sup>e</sup> siècle, l'atelier du peintre Edouard Baille (1814-1888) était situé dans le comble du logis en fond de cour. Au début du 20<sup>e</sup> siècle, la façade du logis sur rue a été refaite. A la fin des années 1970, l'extension d'un grand magasin voisin a détruit les annexes de la deuxième cour, et le logis au fond de la première cour pour n'en conserver que la façade antérieure.

Période(s) principale(s) : milieu 18<sup>e</sup> siècle ()  
Période(s) secondaire(s) : 1<sup>ère</sup> moitié 20<sup>e</sup> siècle  
Auteur(s) de l'oeuvre : Nicolas Nicole (architecte, attribution par travaux historiques, ?)

### **Description**

L'hôtel, bâti sur une parcelle irrégulière, comprenait à l'origine un logis sur rue et un en fond de cour avec une courte aile en retour, tous deux distribués par un escalier à cage ouverte en maçonnerie, puis en charpente, avec une rampe en ferronnerie. Dans une deuxième cour, au fond de la parcelle, était situé un bûcher. Ne subsistent actuellement que le logis sur rue, l'escalier à cage ouverte, la façade antérieure du logis principal, et son aile gauche située dans la première cour.

### **Éléments descriptifs**

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille ; moellon  
Matériau(x) de couverture : tuile plate  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 2 étages carrés, étage de comble

Couvrements : voûte en berceau

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier symétrique, cage ouverte, escalier en maçonnerie, escalier en charpente

### Typologies et état de conservation

Typologies : hôtel sur rue

État de conservation : vestiges

### Décor

Techniques : ferronnerie

Représentations : armoiries ; couronne ; arabesque ; lévrier ; sanglier ; ancre

Précision sur les représentations :

Le balcon du premier étage en fond de cour, orné d'arabesques, comprend en son centre les armoiries de Jacques-François Pourcheresse de Fraisans décorées de trois hures de sanglier, surmontées d'une couronne et encadrée de deux lévriers. La ferronnerie de l'escalier est ornée d'ancres de marine.

### Statut, intérêt et protection

Malgré la dénaturation de l'édifice dans le courant du 20<sup>e</sup> siècle, qui n'existe plus qu'à l'état de vestiges, les éléments subsistants sont de grande qualité.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Éléments remarquables : escalier

Protections : inscrit MH, 1963/07/19

les façades sur cour et les toitures correspondantes ; l'escalier sur cour : inscription par arrêté du 19 juillet 1963

Statut de la propriété : propriété privée

### Références documentaires


#### Documents figurés

- **Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AC.**  
Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AC.

### Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA25000575/index.htm>

### Illustrations



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AC.  
Dess. André Céréza  
IVR43\_20102500042NUDA



Vue d'ensemble du logis en fond de cour.  
Phot. Yves Sancey



Logis en fond de cour : détail du balcon en ferronnerie, vue éloignée.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_19762501412X

IVR43\_19762501410V



Logis en fond de cour : détail du balcon en ferronnerie.

Phot. Yves Sancey

IVR43\_19762501411X



Vue d'ensemble de l'escalier à cage ouverte depuis le fond de la cour.

Phot. Yves Sancey

IVR43\_19762501413V



Escalier à cage ouverte : détail d'un panneau de ferronnerie, de face.

Phot. Yves Sancey

IVR43\_19762501428X



Escalier à cage ouverte : détail d'un panneau de ferronnerie, vue rapprochée.

Phot. Yves Sancey

IVR43\_19762501427X



Escalier à cage ouverte : détail d'un oculus, de face.

Phot. Yves Sancey

IVR43\_19762501429X



Intérieur : détail de l'angle d'une pièce.

Phot. Yves Sancey

IVR43\_19762501424X



Intérieur : détail de l'angle d'une pièce avec le plafond.

Phot. Yves Sancey

IVR43\_19762501422X



Intérieur : détail d'une pièce avec la porte d'entrée.

Phot. Yves Sancey

IVR43\_19762501423X



Intérieur : détail d'une alcôve.

Phot. Yves Sancey

IVR43\_19762501419X



Intérieur : détail d'une niche de poêle.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_19762501420X



Intérieur : détail d'une niche  
de poêle, vue éloignée.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_19762501421X



Vue d'ensemble des bâtiments  
détruits depuis le fond de la  
deuxième cour, de trois quarts droit.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_19762501415V



Vue d'ensemble des bâtiments  
détruits depuis le fond de  
la deuxième cour, de face.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_19762501414V



Vue éloignée du bûcher et  
de l'escalier détruits situés  
dans la deuxième cour.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_19762501417V



Vue rapprochée de l'escalier détruit  
situé dans la deuxième cour.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_19762501418X



Vue du bûcher et de l'escalier  
détruits situés dans la deuxième cour.



Détail de l'intérieur du bûcher.  
Phot. Yves Sancey



Phot. Yves Sancey  
IVR43\_19762501416V



Vue d'ensemble de la façade  
en fond de cour, de face.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102501124NUC2A

IVR43\_19762501430X



Vue d'ensemble de la façade  
en fond de cour, de trois quarts droit.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102501125NUC2A

Vue d'ensemble de la façade  
sur rue de trois quarts droit.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102501121NUC2A



Façade antérieure en fond de cour :  
détail des balcon de la travée centrale.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102501134NUC2A



Façade antérieure en fond de cour :  
détail du balcon du premier étage.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102501136NUC2A



Façade antérieure en fond de  
cour : détail des armoiries,  
balcon du premier étage.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102501137NUC2A



Façade antérieure en fond de cour :  
détail du balcon du deuxième étage.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102501135NUC2A



Façade antérieure en fond de  
cour : détail d'une clé de fenêtre.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102501130NUC2A



Façade en fond de cour : détail de  
la lucarne centrale, vue rapprochée.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102501126NUC2A

Façade antérieure du logis en fond  
de cour : détail de la lucarne centrale.

Phot. Yves Sancey

IVR43\_20102501128NUC2A



Vue d'ensemble de la façade  
postérieure du logis sur rue.

Phot. Yves Sancey

IVR43\_20102501127NUC2A



Vue d'ensemble de l'escalier à  
cage ouverte de trois quarts droit.

Phot. Yves Sancey


IVR43\_20102501122NUC2A



Vue d'ensemble de l'escalier à cage  
ouverte de trois quarts gauche.

Phot. Yves Sancey

IVR43\_20102501123NUC2A



Escalier à cage ouverte : détail du  
rez-de-chaussée, de trois quarts droit.

Phot. Yves Sancey

IVR43\_20102501140NUC2A



Escalier à cage ouverte :  
détail du rez-de-chaussée,  
de trois quarts gauche.

Phot. Yves Sancey

IVR43\_20102501138NUC2A



Escalier à cage ouverte :  
détail de la partie supérieure,  
de trois quarts gauche.

Phot. Yves Sancey


IVR43\_20102501139NUC2A



Escalier à cage ouverte : détail de la  
partie supérieure, de trois quarts droit.

Phot. Yves Sancey

IVR43\_20102501141NUC2A



Escalier à cage ouverte : détail  
de l'intérieur de l'escalier.

Phot. Yves Sancey

IVR43\_20102501131NUC2A

Escalier à cage ouverte : détail  
de la travée contre la façade  
du logis en fond de cour.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102501133NUC2A



Escalier à cage ouverte :  
détail de la rampe en fer forgé  
depuis l'intérieur de l'escalier.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102501132NUC2A



Escalier à cage ouverte : détail  
de la dernière volée en charpente.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20102501129NUC2A

## Dossiers liés


### Dossiers de synthèse :

les hôtels, les maisons et les immeubles de Besançon centre ville (IA25000819) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Besançon

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Roussel

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AC.

Référence du document reproduit :

- **Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AC.**  
Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AC.

IVR43\_20102500042NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2010

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/500

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du logis en fond de cour.

IVR43\_19762501410V

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1976

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis en fond de cour : détail du balcon en ferronnerie, vue éloignée.

IVR43\_19762501412X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1976

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis en fond de cour : détail du balcon en ferronnerie.

IVR43\_19762501411X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1976

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de l'escalier à cage ouverte depuis le fond de la cour.

IVR43\_19762501413V

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1976

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier à cage ouverte : détail d'un panneau de ferronnerie, de face.

IVR43\_19762501428X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1976

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier à cage ouverte : détail d'un panneau de ferronnerie, vue rapprochée.

IVR43\_19762501427X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1976

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier à cage ouverte : détail d'un oculus, de face.

IVR43\_19762501429X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1976

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur : détail de l'angle d'une pièce.

IVR43\_19762501424X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1976

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur : détail de l'angle d'une pièce avec le plafond.

IVR43\_19762501422X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1976

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur : détail d'une pièce avec la porte d'entrée.

IVR43\_19762501423X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1976

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur : détail d'une alcôve.

IVR43\_19762501419X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1976

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur : détail d'une niche de poêle.

IVR43\_19762501420X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1976

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur : détail d'une niche de poêle, vue éloignée.

IVR43\_19762501421X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1976

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble des bâtiments détruits depuis le fond de la deuxième cour, de trois quarts droit.

IVR43\_19762501415V

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1976

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble des bâtiments détruits depuis le fond de la deuxième cour, de face.

IVR43\_19762501414V

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1976

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue éloignée du bûcher et de l'escalier détruits situés dans la deuxième cour.

IVR43\_19762501417V

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1976

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue rapprochée de l'escalier détruit situé dans la deuxième cour.

IVR43\_19762501418X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1976

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du bûcher et de l'escalier détruits situés dans la deuxième cour.

IVR43\_19762501416V

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1976

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'intérieur du bûcher.

IVR43\_19762501430X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1976

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la façade sur rue de trois quarts droit.

IVR43\_20102501121NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la façade en fond de cour, de face.

IVR43\_20102501124NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la façade en fond de cour, de trois quarts droit.

IVR43\_20102501125NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure en fond de cour : détail des balcon de la travée centrale.

IVR43\_20102501134NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure en fond de cour : détail du balcon du premier étage.

IVR43\_20102501136NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure en fond de cour : détail des armoiries, balcon du premier étage.

IVR43\_20102501137NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure en fond de cour : détail du balcon du deuxième étage.

IVR43\_20102501135NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure en fond de cour : détail d'une clé de fenêtre.

IVR43\_20102501130NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure du logis en fond de cour : détail de la lucarne centrale.

IVR43\_20102501128NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade en fond de cour : détail de la lucarne centrale, vue rapprochée.

IVR43\_20102501126NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la façade postérieure du logis sur rue.

IVR43\_20102501127NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de l'escalier à cage ouverte de trois quarts droit.

IVR43\_20102501122NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de l'escalier à cage ouverte de trois quarts gauche.

IVR43\_20102501123NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier à cage ouverte : détail du rez-de-chaussée, de trois quarts droit.

IVR43\_20102501140NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier à cage ouverte : détail du rez-de-chaussée, de trois quarts gauche.

IVR43\_20102501138NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier à cage ouverte : détail de la partie supérieure, de trois quarts gauche.

IVR43\_20102501139NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier à cage ouverte : détail de la partie supérieure, de trois quarts droit.

IVR43\_20102501141NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Escalier à cage ouverte : détail de la travée contre la façade du logis en fond de cour.

IVR43\_20102501133NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier à cage ouverte : détail de l'intérieur de l'escalier.

IVR43\_20102501131NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier à cage ouverte : détail de la rampe en fer forgé depuis l'intérieur de l'escalier.

IVR43\_20102501132NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier à cage ouverte : détail de la dernière volée en charpente.

IVR43\_20102501129NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation