

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Villeneuve-d'Amont
la Perrière

ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00014110
Date de l'enquête initiale : 1975
Date(s) de rédaction : 1975
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1961, B2, 145

Historique

Construction datée 1786 ; quelques modifications 19e siècle (grange haute)
Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle, 19e siècle
Dates : 1786 (porte la date)

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille ; moellon ; enduit partiel
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, sous-sol
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Typologies et état de conservation

Typologies : grange haute

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00014110/index.htm>

Illustrations



Vue d'ensemble.
Phot. Bernard Lardière
IVR43_19782500354X



Façade antérieure.
Phot. Gilbert Poinot
IVR43_19752501352Z



Pignon gauche.
Phot. Gilbert Poinot
IVR43_19752501350Z



Pignon d'habitation.
Phot. Gilbert Poinot
IVR43_19752501353Z



Façade postérieure.
Phot. Gilbert Poinot
IVR43_19752501351Z



Disposition d'ensemble
de la charpente.
Phot. Dominique Dominguez
IVR43_19792500264X



Charpente et cheminée.
Phot. Dominique Dominguez
IVR43_19792500266X



Détail de la charpente au
niveau d'une demi-croupe.
Phot. Dominique Dominguez
IVR43_19792500265X



Poteau de charpente
latéral d'une ferme.
Phot. Dominique Dominguez
IVR43_19792500267X



Partie inférieure d'un poteau
de charpente au niveau
de la partie habitation.

Phot. Dominique Dominguez
IVR43_19792500268X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

fermes (IA00014105) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Villeneuve-d'Amont

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Liliane Hamelin, Bernard Lardière, Gilbert Poinot

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble.

IVR43_19782500354X

Auteur de l'illustration : Bernard Lardière

Date de prise de vue : 1978

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure.

IVR43_19752501352Z

Auteur de l'illustration : Gilbert Poinot

Date de prise de vue : 1975

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pignon gauche.

IVR43_19752501350Z

Auteur de l'illustration : Gilbert Poinot

Date de prise de vue : 1975

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pignon d'habitation.

IVR43_19752501353Z

Auteur de l'illustration : Gilbert Poinot

Date de prise de vue : 1975

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure.

IVR43_19752501351Z

Auteur de l'illustration : Gilbert Poinot

Date de prise de vue : 1975

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Disposition d'ensemble de la charpente.

IVR43_19792500264X

Auteur de l'illustration : Dominique Dominguez

Date de prise de vue : 1979

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Charpente et cheminée.

IVR43_19792500266X

Auteur de l'illustration : Dominique Dominguez

Date de prise de vue : 1979

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la charpente au niveau d'une demi-croupe.

IVR43_19792500265X

Auteur de l'illustration : Dominique Dominguez

Date de prise de vue : 1979

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Poteau de charpente latéral d'une ferme.

IVR43_19792500267X

Auteur de l'illustration : Dominique Dominguez

Date de prise de vue : 1979

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Partie inférieure d'un poteau de charpente au niveau de la partie habitation.

IVR43_19792500268X

Auteur de l'illustration : Dominique Dominguez

Date de prise de vue : 1979

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation