

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or
Trugny
R.N. 73, à l'est du village

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00071139
Date de l'enquête initiale : 1985
Date(s) de rédaction : 1987
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange, étable, remise, hangar, porcherie, puits

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1934, B1, 83

Historique

Ferme du 19e siècle, construite après 1824, date du cadastre ancien.
Période(s) principale(s) : 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Soubassement en pierre calcaire

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : logis et dépendances séparés ; corniche en brique sur le logis ; cour fermée

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00071139.pdf>

Illustrations



Logis.

Phot. Michel Rosso

IVR26_19852101593V

Auteur(s) du dossier : Christian Olivereau

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Logis.

IVR26_19852101593V

Auteur de l'illustration : Michel Rosso

Date de prise de vue : 1985

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation