

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Voiteur
chemin de Charrin

ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00015594
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 1986
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1961, AH, 27

Historique

Période(s) principale(s) : 18e siècle

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit

Typologies et état de conservation

Typologies : pignon à redents

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00015594/index.htm>

Illustrations



Façade antérieure.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19813900268X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de la commune de Voiteur (IA39001329) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Voiteur

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Bernard Pontefract

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure.

IVR43_19813900268X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1981

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation