Franche-Comté, Doubs
Rougemont
5-7 avenue de la Gare

ensemble de deux maisons

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25000817
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale petites cités comtoises de caractère
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Destinations successives : restaurant, café
Parties constituantes non étudiées : cour, puits

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2009, AL, 44-45

Historique

Ces maisons jumelles sont postérieures au cadastre de 1835. Les encadrements de baies en brique sur les élévations postérieure et latérale droite suggèrent une construction dans le 1er quart du 20e siècle. Celle au n° 7 accueille au rez-de-chaussée un café-restaurant, le bar des Chineurs.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle (?)
Dates :

Description

Ces deux maisons abritaient chacune deux logements. L'une est restée habitation, la seconde accueille au rez-de-chaussée un café-restaurant, qui se signale par une devanture en bois peint. Les murs sont en moellons, enduits au n° 7 et laissés apparents au n° 5. Un bandeau plat sépare les baies du rez-de-chaussée et du 1er étage ; les encadrements de baies sont en brique sur la façade postérieure et sur l'élévation latérale droite. Le toit à longs pans et croupes est couvert de tuiles mécaniques.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit partiel
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 2 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Statut, intérêt et protection

puits, grange traversante, maison dissociée perpendiculaire aux parties agricoles (voir Haute-Saône)

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue d'ensemble, de trois quarts droite.
Phot. Liliane Hamelin
IVR43_20222500389NUC2A

Vue d'ensemble, de
trois quarts gauche.
Phot. Liliane Hamelin
IVR43_20222500387NUC2A

Maison de droite
(actuel café-restaurant).
Phot. Liliane Hamelin
IVR43_20222500388NUC2A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
présentation de la commune de Rougemont (IA25002020) Franche-Comté, Doubs, Rougemont
fermes et maisons de Rougemont (IA25002021) Franche-Comté, Doubs, Rougemont
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Liliane Hamelin, Christophe Jacques
Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Vue d'ensemble, de trois quarts droite.

IVR43_20222500389NUC2A
Auteur de l'illustration : Liliane Hamelin
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue d'ensemble, de trois quarts gauche.

IVR43_20222500387NUC2A
Auteur de l'illustration : Liliane Hamelin
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Maison de droite (actuel café-restaurant).

IVR43_20222500388NUC2A
Auteur de l'illustration : Liliane Hamelin
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation