

Franche-Comté, Doubs
Rougemont
8 rue de la Grande Côte

maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25000883

Date de l'enquête initiale : 2010

Date(s) de rédaction : 2010

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale petites cités comtoises de caractère

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 1835, E, 31 ; 2009, AL, 76

Historique

La maison, antérieure au cadastre de 1835, date peut-être du 18^e siècle (une date manuscrite a été portée sur le cadastre : 1763). Elle a été agrandie d'une travée supplémentaire au niveau de la grange.

Période(s) principale(s) : 18^e siècle, 1^{ère} moitié 19^e siècle (?)

Description

La maison est construite sur une parcelle en forte déclivité le long de la rue de la Grande Côte. Le long du mur gouttereau, parallèle à la rue, la maison est divisée en travées comprenant le logis, la cave et la grange. Le logis s'ouvre sur la cuisine et le "poêle", servant autrefois de chambre à coucher et de salle à manger. Un escalier conduit à l'étage des chambres. Un escalier de quelques marches conduit à la cave, voûtée en berceau, dont l'entrée est perpendiculaire à la rue et qui se prolonge sous la maison. L'ensemble est construit en moellons calcaire de couleur jaune et recouverts d'un enduit. Le toit à longs pans est couvert de tuiles mécaniques. Le jardin est situé à l'arrière, sur la côte conduisant au quartier de la Citadelle.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré

Couvrements : voûte en berceau

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

Escaliers : escalier dans-oeuvre

Typologies et état de conservation

Typologies :

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Façade antérieure, vue
de trois quart gauche.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20102500664NUC4A



Vue rapprochée de
la façade antérieure.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20102500663NUC4A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de la commune de Rougemont (IA25002020) Franche-Comté, Doubs, Rougemont
fermes et maisons de Rougemont (IA25002021) Franche-Comté, Doubs, Rougemont

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Liliane Hamelin, Christophe Jacques

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure, vue de trois quart gauche.

IVR43_20102500664NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue rapprochée de la façade antérieure.

IVR43_20102500663NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation