



Façade antérieure de la maison. Les ruptures de l'enduit indique que le mur, en partie centrale, a été ajoutée postérieurement afin de fermer la cage d'escalier.

IVR26_20197100769NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation