



Détail de la charpente : assemblage d'un poteau avec la panne. Il manque une contre fiche dans le plan parallèle à la pente du toit.

IVR43_19943901057X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation